

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i fritidshus.

OBJEKTET

Fritidshus i ett plan med torpargrund och en krypvind. Stomme är timmer och bjälklag i trä, taktäckning aluminiumplåt. Fasaden är stående träpanel. Fastigheten har stått tom i några år. Till fastigheten hör ett uthus och en barack.

HÄNDELSEN

Före framkomst

En granne gick förbi den aktuella brandplatsen ca kl. 19:30 och kunde inte upptäcka något. En annan granne vars hund reagerade med skall och var orolig ca kl. 20:00. Upptäckten skedde ca kl. 20:00, när en kvinna i jordbruksfastigheten X, såg ett konstigt sken mot brandfastigheten. Hon kontaktade ägaren på jordbruksfastigheten X, som begav sig till brandfastigheten. Han larmade 112. Då hade fönstren söder, öster och väster gått sönder av brandens värme. Brandlågor hade gått genom taket östra sidan.

Vid framkomst

Larmadressen är tvåstationslarm X-stad och Z-stad till brytpunkt A-by. Mycket lite vind, den lilla vinden drog mot nordost. Fastigheten var helt övertänd, inriktning blev begränsa brandens intensitet och skydda förråden väster. Elen är ej påslagen, enligt ägaren. Branden släcktes och fastighetsägaren övertog ansvaret, försäkringsbolaget kontaktades.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 13:30, avbröts p.g.a. mörker och fortsatte den yy-yy-yy kl. 10:30.

Elen har ej varit påslagen enligt ägaren. Mycket stora brandskador, de väggar som stod upp någorlunda var västra väggen och nästan hela norra väggen. I brandresterna söder hittades tre Jeepdunkar å 20 liter, samt innanför ytterdörren till vänster hittades en reservbensindunk på 5 liter. Kan ej avgöra om det har funnits produkt i någon av dunkarna. Två kylskåp stod till höger innanför entrédörren. Entrédörrens lås hittades och gick i bitar när den togs upp. Inga brytmärken hittades på låset eller slutbläck. I en garderob (helt bortbränt) hittades verktyg, matbestick samt gamla grammofonskivor (stenkakor). Vid skorsten finns en vedspis, där i området hittades en elektrisk bänkspis med två spisplattor och ugn samt en diskbänk. Stora delar av golvet frilades och tre genombränningar hittades. Brandprover togs och skickades till SKL för analys.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats hade vidtagits, hade hela fastigheten brunnit ner.

- Kan ej utesluta att av strålningsvärmens antänt barracken på ett avstånd på ca 5 meter, samt förrådet på ett avstånd på ca tre meter från baracken.
- Avståndet från brandfastigheten till förrådet är ca 7 meter, brandspridningen kommer mer troligen från barracken.

SLUTSATS

- I brandfastigheten finns ingen naturlig brandstiftare.
- Elen kan uteslutas, elen enligt ägaren var avstängd.

- Självantändning av någon produkt kan uteslutas p.g.a. att temperaturen är vid nollpunkten.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Ägaren bör ha mer kontroll på fastigheter som står tomma en längre tid.