

## **INLEDNING**

Utredningen utfördes tillsammans med kriminaltekniker från polisen.

## **FÖRLOPP**

### **Upptäckt samt personalens agerande**

En pojke boende på den aktuella adressen var ensam hemma och befann sig i källaren då han plötsligt hörde att brandvarnaren på ovanvåningen började tjuta. Han gick upp till ovanvåningen för att kontrollera vad som hade hänt och såg då att det brann i ett av rummen. Han lämnade huset och sprang över till en granne som i sin tur ringde SOS.

### **Räddningstjänstens agerande**

Räddningstjänsten fick larm klockan 19.12 om brand i radhus. Vid framkomst (tidsangivelse saknas i insatsrapporten) konstaterades brand i ett av sovrummen på ovanvåningen.

## **UNDERSÖKNING**

### **Objekt**

Radhuset som uppfördes i mitten på 1970-talet innehåller nio lägenheter. Varje lägenhet består av två plan plus källare. Brandtekniskt sett är byggnaden en Br 1, det vill säga varje lägenhet skall kunna motstå brand i minst 60 minuter. Handbrandsläckare fanns på ovanvåningen men var inte åtkomlig på grund av hög temperatur från branden.

### **Orsak**

Brandorsaken har inte exakt kunnat fastställas men ett alternativ kan vara en klämskada på elsladden till lampan. Det vill säga att sladden kan ha hamnat under ett sängben och att isoleringen runt koppartrådarna blivit skadad. Ett annat alternativ kan vara att sänglampan kan ha blivit övertäckt. I det sistnämnda alternativet kan dock konstateras att lampan var monterad på väggen vid brandens början.

### **Spridning och skador**

Hela ovanvåningen fick svåra brand- och rökskador. På bottenvåningen konstaterades kraftig röklukt medan källaren klarade sig i stort sätt utan skador. Inga vattenskador på grund av släckningsarbetet kunde konstateras.

## **SLUTSATSER**

Branden begränsades till ovanvåningen och lägenheten kunde räddas från total förstörelse tack vare en fungerande brandvarnare och pojkens rådiga agerande.