

INLEDNING

Utredningen utfördes utan medverkan från polisen.

FÖRLOPP

Upptäckt samt personers agerande

Personer boende i fastigheten upptäckte plötsligt "ett konstigt ljus" på gården. Vid närmare kontroll visade det sig att det brann i ett fönster på bottenvåningen. De krossade fönsterrutan och släckte branden med hjälp av vatten och ringde till SOS via 112.

Räddningstjänstens agerande

Räddningstjänsten fick larm klockan 22.50 om brand i en lägenhet. Vid framkomst klockan 22.55 tog sig rökdykarna in i lägenheten genom att bryta upp dörren. De konstaterade att branden var släckt och att inga människor fanns kvar i lägenheten. Lägenheten ventilerades på brandrök med hjälp av räddningstjänstens fläktar.

UNDERSÖKNING

Objekt

Byggnaden är ett bostadshus i tre plan och med åtta lägenheter. Nybyggnadsåret är okänt men byggnaden uppfördes troligtvis någon gång i slutet på 1800-talet. Byggnaden uppfyller ej dagens brandtekniska krav på lägenhetsavskiljning och ytskikt i trapphusen.

Orsak

Exakta brandorsaken kan inte fastställas men brandskadorna och förekomsten av stearin i fönsterkarmen tyder på att branden med stor sannolikhet är orsakad av ett glömt ljus.

Spridning och skador

Endast fönstret med tillhörande karm blev brandskadat. Resten av lägenheten fick mindre rökskador.

ERFARENHETER

Åter igen en brand orsakad av att levande ljus inte har släckts när lägenheten har lämnats.

Branden begränsades till fönster och fönsterkarm och lägenheten kunde räddas från total förstörelse tack vare grannarnas rådiga agerande.