

## **SAMMANFATTNING**

Brand i pizzariakök försakad av självantändning av trasor. Det fordras kunskap och information om riskerna med att handha dessa träoljeproducter.

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i kök, pizzeria.

## **UTFÖRD AV**

Svante Pettersson tillsammans med NN, tekniska roteln.

## **OBJEKTET**

Pizzeria inrymd i flerfamiljshus, lokalen är belägen i markplan. Pizzerian och köket är inte brandtekniskt avskiljda.

## **HÄNDELSE**

Pizzerian och köket var helt rökfyllt vid brandförsvarets ankomst. Rök pressades ut genom ventilationen.

## **ÅTGÄRDER**

Primärenheten gjorde släckangrepp genom entrédörren. Dörren var låst varvid brandpersonalen bröt sig in med handverktyg. Sekundärenheten gjorde släckangrepp genom köksentrén som var belägen på husets motsatta sida. Denna dörr bröts också upp av brandpersonal. Släckning utfördes och lokalen genomsöktes. Ventilation och akut restvärde utfördes.

## **UNDERSÖKNING**

Brand i kök, pizzeria.

## **SKADEOMFATTNING**

Köket anses vara totalskadat av branden. Pga. att pizzerian byggnadstekniskt saknade brandcellsindelning orsakades stora rök och sotskador i pizzerians serveringsdel.

## **ORSAK**

Personal från pizzerian hade oljat in trämöbler dagen innan branden. Efter avslutat arbete hade de slängt trasor som använts för att torka av överloppsolja från möblerna. Självantändning av trasor är med största sannolikhet brandorsaken.

## **ERFARENHETER**

- Utmärkningarna på förpackningarna borde vara tydligare.
- Kunskap och information är åtgärder som förebygger liknande händelser.
- På försäljningsställen borde tydliga varningstexter anslås..
- Vattenbaserade produkter börjar komma ut på marknaden vilket förhoppningsvis innebär att dessa bränder minskar.