

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Polisen begär assistans angående undersökning vid svetsverkstad X, tillhörande kommun X.

UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström, polistekniker NN och brandingenjörspolitiskt MM.

OBJEKTET

Byggnad uppförd i trä som är inredd som verkstad där bilreparationer göres. Taket består av plåt. Yttermått är 10 * 20 m.

HÄNDELSE

Ägaren upptäcker att det ryker från verkstaden under eftermiddagen han larmar då räddningstjänsten som anländer kl. 16:19 då är hela byggnaden övertänd. I övrigt hänvisar jag till insatsrapporten. Ingen människa kommer till skada.

UNDERSÖKNING

Inleds fredagen den xx-xx-xx kl. 14:00. Det återstår bara rester av byggnaden, som innehåller en bilverkstad med diverse utrustning för bilreparationer. Reservdelar till bil. Och så tre stycken gasflaskor varav en prickskjuten med tre skothål (stor) en som har fläkt upp 3 - 4 cm. (liten) som ligger ca 10-12 m. från byggnaden och en som regulator del saknas på (liten). Är inte mycket att gå på. Under tiden vi är där anländer ägaren och vi frågar om han har någon information som kan bidra med förklaringen. Han berättar att han under förmiddagen har svetsat på en bil, när han upptäcker branden så är det från den delen av byggnaden som svetsning av bil skett. När han väl har upptäckt och larmat så sker allt väldigt fort. På det som återstår kan vi ej fastställa var branden har startat. Enligt de beskrivningar från ägaren så har branden startat i västra delen.

SLUTSATSER

Vi kan ej fastställa orsaken till branden, men en möjlig orsak kan då vara svetsningen på bilen.