

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Anlagd brand i vårdanläggning, rättspsyk.enhet.

OBJEKT

Objektet är i fyra våningsplan. Våning två till fyra består av vårdavdelningar. Byggnaden är uppförd i betong, med bärande stomme och bjällklag i betong. Fasaden är tegel. Avdelningen är delad i norr och söder. Hela avdelningen är låst och fönster som är låsta i alla utrymme där det finns vårdtagare, utom expedition. Mellan norr och söder finns en dörr som utgör rökavskiljande gräns, dörren har också en viss brandteknisk gräns.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Före framkomst

Dispyt mellan vårdtagare och vårdare. Vårdtagare gick till sitt rum. Det automatiska brandlarmet aktiveras med signal och alla vårdare gör enligt förutbestämd uppgjord larmplan. Det aktuella rummet lokaliserades omgående. Vårdarna hämtade två handbrandsläckare samt en brandfilt och släckte branden. Under tiden som släckning sker, så utryms avdelningen från södra sidan till norra sidan, allt enligt planen. Vårdtagaren togs omhand av vårdare.

Vid framkomst

När räddningstjänsten anlände till objektet, möttes SL av en vårdare som meddelade att branden är släkt och visade vägen till vårdavdelningen och det aktuella rummet. Rapportering och vägvisning är också enligt förutbestämd uppgjord larmplan. SL kunde konstatera att branden var släkt. Brandröken ventilerades bort med fläktar och fönster öppnades med hjälp av personal från maskin. Brandplatsen överlämnades till avdelningsföreståndaren, som påbörjade saneringsarbetet.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och polisen med två polisspiranter anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 10:00.

Brand är anlagd på tre platser.

1. Insidan av vårdtagarens dörr till rummet i en hög med kläder.
2. Inuti ett linneskåp, troligen papper som antänts.
3. Inuti en låda tillhörande en byrå eller skrivbordshurts.

Nyckelhålet var försedd med tape och en gardin för fönstret i dörren till vårdtagarens rum. Det finns ingen naturlig brandstiftare vid någon av brandplatserna. Enligt från SL ska vårdtagaren ha erkänt att det var hon som tände, för att hon var arg. De skador som uppkommit är rökskador av sot och lukt i brandrummet och angränsande korridor. Dörrbladet och karmen med dess väg, har sot och värmeskador. I linneskåpen två hyllplan är det sot och missfärgning på färgen på grund av värmen. Lådan till byrå eller skrivbordshurts har jag en några uppgifter på.

SPRIDNINGSRISK

- Om ingen brandsläckning skett har branden självslocknat på grund av för lite bränsle samt syretillförseln till rummet.
- Ingen brandspridning till korridoren, dörren var stängd.
- Ingen risk för liv, denna typen av bränder avger lite giftig brandrök.
- Kan inte utesluta om någon person i närområdet kan utlösa astmatiska besvär.

SLUTSATS

- Alla tre brandplatserna är påtända.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Det är svårt att komma med förbättringsförslag i en väl fungerande händelseorganisation.

FÖRKORTNINGAR

SL = Styrkeledare heltid

Bm = Brandmän

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.