

INLEDNING

Utredningen genomfördes i samverkan med polisen.

FÖRLOPP

Upptäckt samt personalens agerande

Branden startade i ett privat källareförråd där en person vistades. Branden har startats av personen i fråga antingen genom grillning eller genom rökning, båda sätten har angetts i polisrapporten. Branden har startat i en soffa och spridit sig till en papplåda på golvet. Skadorna i förrådet är små. Personen hade också försökt släcka branden själv med en hink vatten men misslyckades.

Räddningstjänstens agerande

Räddningstjänsten fick larm 06.38 om brand i källare på X-vägen. Branden slogs snabbt ner av rökdykare och lokalen ventilerades.

UNDERSÖKNING

Byggnad/Objekt

Hyresfastighet i två våningar med källare som uppfyller dagens krav på BR 2, vilket innebär att varje lägenhet är avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter d.v.s. skall kunna motstå brand i minst 60 minuter. Betongkonstruktion beklädd med tegel. Källare med förrådsutrymme.

Brandorsak

Trolig brandorsak är att den är anlagd genom grillning alternativt rökning. Troligen har inte branden varit så stor då syretillgången i rummet har varit begränsad, fönster saknas och dörren var stängd.

Spridning och skador

Ingen brand eller rökspridning utanför källareförrådet. Brandskadorna är begränsade till en soffa samt matta på golvet. I övrigt lite sot- och värmeskador i utrymmet. Enligt uppgift var personen alkoholpåverkad och fick brännskador på rygg, armar och öra. Personen fördes till sjukhus och har därför inte hörts om händelsen.

Slutsatser/Erfarenheter

En brand som förorsakats genom slarv av en troligen alkoholpåverkad person i ett slutet utrymme.

ÅTGÄRDER

Brandvarnare uppmonteras i källaregången utanför förråden.

Fastighetsägaren informerar om att det inte är tillåtet att hantera öppen eld i källare.

Fastighetsägare förbjuder rökning i allmänna utrymmen i fastigheten.