

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Polisen begär hjälp i utredningen av brand i garage-verkstad. Plats X ca 1,5 mil söder om X-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och NN från polisens tekniska rotel.

OBJEKTET

En träbyggnad med yttre mått av ca. 10x5 m. Med en verkstadsdel som består av timrade väggar och garage i stående plank. Taket har taktegel. Från början en lada.

HÄNDELSEN

Larm om brand inkom räddningstjänsten kl. 11:54. Då ägaren själv har larmat. Ingen människa kom till skada. I övrigt hänvisar jag till insatsrapporten.

UNDERSÖKNINGEN

Inleds tisdagen den xx-xx-xx kl. 10:45. Av byggnaden återstår bara rester. Det ger inte mycket svar. Vi intervjuar ägaren som berättar att han tidigare på brand dagen värmt upp traktor (äldre modell) som står inkörd, för att kunna starta har han använt en värmepistol till att värma upp avgasröret. Sedan hade han laddat ett bilbatteri med laddare som var kopplat genom en kabelvinda. Men allt detta har han plockat bort innan han kör ut traktorn (kan visa upp alla sakerna). Traktorn har varit placerad mellan garage och verkstad. I garaget fanns en personbil placerad. Detta var vid 10 tiden. Kl. 11:35 ca så är frun ute i den jordkällare som är placerad norr om byggnaden och endast ca 1,5-2 m från. Vid den tidpunkten märker hon inget varken någon rök eller lukt. Ca. 10 min senare så sitter de vid matbordet och upptäcker att det brinner i garagedelen, som är den norra delen av byggnaden. Larmar därefter. Ägaren försöker göra insats men det brinner för kraftigt.

Vid undersökningen kan vi inte komma fram till något som talar om orsaken. En teori kan vara att det hänt något med bilen men går inte att fastställa. Vi kan utesluta den kabelvinda, värmepistol och laddare då det varit bortplockat. Bilden från första sidan visar att det är vid garagedelen som det börjat.

SLUTSATSER

Brandorsaken kan vi ej fastställa.