

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i villa, den xx-xx-xx klockan 00:25. Fastigheten X.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Bo Wiberg, räddningstjänsten X-stad, Örjan Byström polisen X-stad.  
Den yy-yy-yy klockan 08:40.

## **OBJEKTET**

Äldre tvåplans hus med källare. Byggnaden helt i trä med plåttak.  
Stommen av timmer. Nedre plan med kök, två rum, hall och toalett.

## **HÄNDELSEN**

Fastighetsägaren ringde SOS och sa att det brann i ett av rummen på nedre plan i huset. Han hade troligen vaknat av brandvarnaren som finns på nedre plan. Mannens sovrum är på övre plan. När räddningstjänsten anlände stod mannen på vägen och mötte, han sade att det brann på nedre plan.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Det har brunnit i ett rum på nedre plan, rummet används som ett slags kontor. Där finns bl a ett skrivbord, (en bänkskiva som står mot den ena väggen), stolar, soffa, mycket papper mm. De andra rummen har enbart rökskador. Det har brunnit i golvet i rummet. Golvet är spåntade bräder med en tjocklek av 35 mm. Ovanpå bräderna ligger en masonitskiva samt två lager plastmatta. Bjälklagsisoleringen är av såg- och kutterspån. Det har brunnit igenom golvet på två ställen. Detta upptäcktes när de utkastade bräderna lades tillbaka. Branden har pågått en tid innan den upptäckts.

På golvet har det stått ett spritkök och en del papper. Spritköket har stått under skrivbordet i närheten av högar med tidningar och annat papper. Spritköket har varit tänt. Något elektriskt fel som orsakat branden är helt uteslutet. Elleverantören har sedan en tid tillbaka slutat leverera el till kunden p g a obetalda räkningar. Självantändning utesluten. Finns inget som kan tända. Branden är troligen anlagd.

Uppsåt eller inte? Mannen har placerat det brinnande spritköket under skrivbordet tillsammans med tidningar och annat papper. Tidningarna och papperet har antänts och brunnit ett tag innan brandvarnaren tjuer eller tills mannen reagerar. Han gör inget eget släckförsök. Mannen säger vid något tillfälle att p g a elektriciteten är borta så är det kallt i huset. Han skulle värma huset med spritköket. Sovrummet är på övre plan i huset och det är där han befinner sig när han hör brandvarnaren. Det är lika kallt i hela huset. Att värma hela huset med det aktuella spritköket anses vara omöjligt.

## **SPRIDNINGSRISK**

Det var stor brandspridningsrisk till övriga delar av huset.

## **SLUTSATSER**

Branden har börjat i ett arbetsrum/kontor på nedre plan. Det har brunnit i golvet och i papper. Ett spritkök har varit placerat på golvet. Ingen elektricitet finns i huset. Branden är troligen anlagd.

## **ÅTGÄRDER**

Kopia på rapporten har skickats till: Ulf Erlandsson räddningsverket  
Karlstad, polisen X-stad.