

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

SOS larmade brand i oljetank i källaren i en villa.

HÄNDELSEN

Ett allvarligt tillbud från en hantverkare som skulle utföra heta arbeten med en oljetank. Denna skulle skäras ner med hjälp av vinkelslip och en tigersåg. Olja från tanken fanns i tankbotten och i golvet på det rum i källaren där oljetanken fanns. Enligt uppgift från hantverkaren så strödde han ut flis på golvet och öppnade ett hål i tanken med vinkelslip/tigersåg för att även hålla på flis i tankbotten. Det visade sig att flisen/spånen inte räckte till så ägaren till huset skulle skaffa mer flis. Hantverkaren påbörjade att fortsätta arbetet innan ägaren hade kommit tillbaka med mer flis. Strax före eller efter då ägaren kom tillbaka med mer flis hade en brand uppstått i utrymmet.

Det fanns ingen handbrandsläckare i anslutning till heta arbetet utan ägaren fick springa upp till villan och hämta en pulversläckare. Lyckligtvis klarade dom av att släcka branden innan räddningstjänsten kom till platsen, men hantverkaren fick små brännskador på det ena benet som ambulansen tog hand om.. Det som räddningstjänsten gjorde vid framkomsten var att lämpa ut trasor och en matta, och sedan påbörja ventilering av brandröken i källaren. Villan hade klarat sig från rökskador.

OLYCKSORSAK

Hantverkare utan något giltigt certifikat och inte sett till att städa och säkra upp miljön/platsen inför heta arbeten.

NUVARANDE SÄKERHETSSYSTEM

Brister : Ägaren hade inte kontrollerat om hantverkaren hade ett godkänt certifikat för heta arbeten. Det visade sig att certifikatet hade gått ut för 4 år sedan.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Dessa oansvarliga tillbud skall polisanmälas, vilket som skedde på denna branden. Information till allmänheten att vara noggranna med att kontrollera att certifikat för heta arbeten är giltiga och att allmänheten skall känna till sitt ansvar om vad som gäller när man anlitar en hantverkare.

ÖVRIGT

För övrig dokumentation så är foton tagna på brandplatsen.



