

## **OBJEKTET**

Ett tvåvåningshus med åtta lägenheter som ligger i centrala X-stad. Huset är byggt i trä på väggar och stomme samt tegel på tak. Lägenheten är en två rums lägenhet med kök. Insattiden för rä-tjänsten är ca. 5 min.

## **HÄNDELSEN**

När den boende satt och tittade på TV på kvällen i vardagsrummet raspade det kraftigt från badrummet. Tidigare har innehavaren satt på tvättmaskinen som stod i badrummet. När han öppnade dörren rök det kraftigt från tvättmaskin. Han försökte att släcka med vatten från köket, men fick avbryta pga. röken. Han stängde dörren och larmade rä-tjänsten. Räddningstjänsten släckte och rökventilerade läg. Endast skador i badrummet.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Undersökning av tvättmaskinen visar sig att det börjat i programverket. Tvättmaskinen som var en äldre modell av märke X (identifierat märke) ca. 15-20 år gammal. Ett överslag eller kortslutning har förmodligen startat denna brand. Trumman i maskinen gick lätt så att lagerfel i den delen är uteslutet.

## **BRANDORSAK**

Överslag eller kortslutning i programverk.

## **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER**

Äldre tvättmaskiner som har använts så många gånger löper en större risk att utsättas för slitage som kan framkalla brand när man använder maskinerna. Lägenhetsinnehavaren stängde dörren till badrummet när han inte kunde släcka, räddade den övriga lägenheten för att förstöras av rök. Brandvarnaren låg i hyllan pga. att han inte kunde skruva upp den i betongtaket." Ingen ursäkt." Man kanske skall ha brandvarnare även i badrum som har tvättmaskiner och tumlare.

## **UNDERLAG**

Besök på platsen, samtal med rä-ledaren.