

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i fritidshus i X-by den xx-xx-xx kl 11:02.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Av Tommy Broholm, enbart undersökt kompressorn på brandstationen i X-stad den yy-yy-yy.

## **OBJEKTET**

Mindre sommarstuga i 2 plan, uppförd med trästomme och utvändigt klädd med stående träpanel.

## **HÄNDELSEN**

Räddningstjänsten larmas av ägaren som ser rök när de anländer till stugan för helgfirande. De försöker släcka själva, men lyckas inte, p.g.a ganska lång körväg, hinner branden utvecklas snabbt före räddningstjänstens ankomst. Skadan kan betraktas som totalskada.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Tyvärre hade jag inte möjlighet att utreda branden på plats. Men enligt rä-lets uppgifter tydde brandbilden på att branden startat i köket, varför misstankarna föll på kylskåpets kompressor och de (ö)kända startreläen. Fastighetsägaren uppger att de varit i stugan och startat kylskåpet 2 dagar före branden. De stora skadorna på kompressorn, som stått i golvnivå tyder också på att reläet är inblandat. Tyvärre uppger personalen som plockade bort kompressorn att dom inte kunde få fram tillverkare eller tillverkningsnummer på kylskåpet.