

HÄNDELSEN

Larm om villabrand på X-vägen i X-stad klockan 19:40:24 vid framkomst klockan 19:50:54 konstaterades att det brann i ytterväggen vid entrédörren. Ingen av de boende var vid tillfället hemma. Första insats gjordes av ambulanspersonal som dämpade branden med pulversläckare. Panelen på väggen bröts ner, entrédörren bröts upp och en vädurkanin plockades ut i friska luften. En del rök hade trängt in i fastigheten och ventilerades ut med hjälp av fläkt. Vinden genomsöktes men branden hade inte spridits dit.

UNDERSÖKNINGEN

Branden har startat på verandan där en plasthink med aska ställts ut. Askkan var inte släckt utan antände hinken, golvet och väggen. Tack vare snabb upptäckt hann inte branden spridas till den utskjutande takfoten.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning inom den egna fastigheten, risk för rökspridning till omgivningen.