

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i sommarstuga X-by, Z-stad xx-xx-xx kl xx.xx

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

yy-yy-yy av Tommy Broholm, Räddningstjänst Y

OBJEKTET

Sommarstuga på cirka 70 kvadratmeter uppförd med träbjälklag i ett plan. Utvändigt klädd med träpanel. Krypwind isolerad med stenull. Innertak av furupanel. Cirka 10 kvadratmeter av stugan är inredd till ”snickarbod” med egen ingång. I den här delen finns inget innertak mot vinden, enbart ett par lösa brädor som isoleringen ligger på.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Ägaren har varit i stugan under dagen. De har då haft elen på en stund för att koka kaffe, samt eldat i braskaminen. De har också varit i snickarboden, men kan inte precisera vad de gjort där. Elen till stugan bröts när familjen lämnade den. Vid Räddningstjänstens framkomst hade det brunnit igenom taket i storstugan i närheten av skorstenen, i övrigt inga nämnvärda brandskador i stugan, förutom i snickarboden, som hade stora kolskador från golv till tak.

UNDERSÖKNINGEN

En elektrisk orsak till branden uteslöts p.g.a att elen varit bruten , inga säkringar hade heller gått. Intresset riktades istället mot genombrännningen vid skorstenen, inga skador på den kunde konstateras, (det var en ståltub), funderade på om det kunde varit en torrdestillation, men tyckte det var osannolikt, det var första gången för säsongen man eldade och dessutom inte så länge. Det intressanta var kolskadorna i snickarboden, som var ganska djupa och en jämn brandbild i hela utrymmet. I rummet förvarades förutom handverktyg, en gräsklippare med bensin, röjsåg samt målarfärger. Samtal med ägaren ger heller ingen ledtråd, han kan inte erinra sig att han citat : ”Gjort något brandfarligt”. Nämnas kan också att dörren till snickarboden var olåst. Min bedömning är att branden med stor sannolikhet orsakats av vållande eller våda.