

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Äldre dam skulle torka tvätt som vanligt i bastun. Något har lagts eller fallit ner på bastuaggregatet, och brand har blivit resultatet. Omfattande sotskador i källaren, ingen person har kommit till skada. Skadan regleras utan invändningar av försäkringsbolaget.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Larm om brand i tvättmaskin, X-gatan, X-stad
Larmet inkom tisdagen xxxx-xx-xx, kl. 11:34.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Jan Nordin

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Ordinär enplansvilla med källare. Garage vid sidan, överbyggnad mellan garage och bostad. Villan uppfördes 1972. Brandvarnare, men ingen handbrandsläckare fanns i huset.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

NN, som fyllde 85 år två dagar före branden, och hans fru MM, har bott i huset sedan det byggdes. För att få tvätten snabbare torr, gjordes på sedvanligt sätt. Bägge är hemma, när de upptäcker att det ryker från källaren. Harald försöker gå ner, men röken är för stickande, och brandkåren larmas via SOS. Styrkan kommer till platsen 13 min. efter larmet, och där möter paret upp.

Bottenplanet sätts under övertryck med hjälp av fläkt, rökdykning görs via den utvändiga ingången till källaren, och insatsen avslutas drygt 15 min. efter ankomsten.

Lite kläder bars ut och släcktes klart på uppfarten. Allt (även bastun), släcktes med kanske 100 l vatten, inte 100 m³ som står i rapporten.

UNDERSÖKNING

Bastuaggregatet var på, vilket även rökdykarna observerat. Dörren till bastun var bränd från mitten och uppåt på insidan, och bastun var brandskadad. Källaren i övrigt hade ganska kraftig sotbeläggning. Bostadsvåningen uppvisade inga sotskador, och den tidiga stickande lukten minskade under min tid på platsen.

MM brukade hänga tvätten i bastun, efter vad NN berättade. För att det skulle torka snabbare brukade hon sätta på värmen och ha dörren till bastun på glänt. Tvätten hängde hon på torklinor, och hon sade till mig vid en senare telefonkontakt samma dag, att hon aldrig lade något på själva aggregatet. Inga klädnypor upptäcktes.

SPRIDNINGSRISK

Stor spridningsrisk, då det var öppet från källaren.

SLUTSATSER

Branden har börjat pga. att klädesplagg kommit i kontakt med det heta aggregatet.

ERFARENHET OCH FÖRSLAG

Om tvätt ska hängas i en bastu, ska man inte slå på aggregatet. Om aggregatet slås på, ska klädnypor användas, men framförallt placera tvättlinorna så inget kan komma ner på aggregatet. Inga förslag på åtgärder, det fungerade för paret i 35 år.

ÅTGÄRDER

Kopia av rapporten har sänts till Räddningsverket.