

UPPDRAGSBEGÄRAN

Utredningen ingår som del i Räddningsverkets nationella brandutredarprojekt över intressanta bränder från vilka erfarenheter avseende brandorsak och brandspridning kan ske.

UTREDNINGSFORM

Utredningen är utförd utifrån intervjuer med personal i utryckningsstyrka, insatsledare samt fotodokumentation.

AVGRÄNSNINGAR

Utredningen visar på tillbud vid infälld högtalarutrustning.

UNDERLAG TILL UTREDNING

Information från personal i utryckningsstyrkan.

Foton

Insatsrapport

ERFARENHETER

Utredningen visar på en brand i inbyggd högtalarutrustning. Utrymmet har ej varit ventilerat vilket troligen har bidragit till antändning.

OBJEKTSBESKRIVNING

Inbyggd (på platsbyggd) högtalarutrustning i restaurang.

PERSONSKADOR

Inga personskador.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEFÖRLOPP

En inhyrd diskjockey på restaurang XX körde en kareoke-tävling med gästerna. Efter ett tag så började det ryka och brinna med synliga lågor i en inbyggd högtalare i taket.

BRAND OCH RÖKSKADOR

Brand och rökskador på vägg, tak samt högtalarutrustning.

BRANDORSAK

Troligtvis överbelastning av utrustning placerad i ej ventilerat utrymme.

BRANDSPRIDNING

Brandspridning till angränsande regler i högtalar omfång.



Bild på brandskada i högtalarutrustning.



Bild på brandskadat område.