

LÄTTMANÖVRERAT SPJÄLL PÅ PELARGRILL

En upprörd privatperson hörde av sig till ortens brandstation. Familjen hade föregående kväll använt den relativt nya träkolsgrillen. Den stod då placerad ute på gräsmattan. Efter avslutad måltid ställde de upp den på en uteplats bestående av ett trallgolv av trä som vilade direkt på ett underlag av singel.

Grillen är konstruerad så att sot och glödrester efter hand ramlar ner i röret under grillhärden. Därifrån kan resterna tömmas ut genom att med foten öppnar ett spjäll som sitter vid foten av grillen. Spaken till spjället sticker ut en bit och den är mycket lättmanövrerad. På morgonen konstaterar husägaren att det varit ett allvarligt brandtillbud under natten. Någon måste av misstag ha kommit åt spaken till tömnings anordningen så att glödande bitar av träkol hade ramlat ner på trällgolv under pelargrillens fot. Där hade det brunnit ett cirkelrunt hål. Genom den begränsade syretillgången och det obrännbara underlaget av sten hade branden lyckligtvis inte spridit sig.

Enligt uppgiftslämnaren är det många personer i området som köpt likadana grillar. De såldes i våras av Företag X för 349:- Alla upplever att spjället i botten är för lättmanövrerat och för lätt att öppna av misstag.

- Det är kanske på sin plats att skicka ut en varning till allmänheten om denna grill. Företag X finns ju över hela landet och Räddningsverket borde nog ta kontakt med dem, framhåller uppgiftslämnaren.

Efter en rapport av
Marcus Asplund

ERFARENHETER

Glödande rester från en spis eller grill kan behålla värmen i flera dygn. Men för att en brand ska utvecklas krävs också tillgång på både bränsle och syre. Här hade man tur och branden självslocknade.



