

Industribrand i det fria

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Flera brandplatser på lageryta utanför tillverkningsbyggnad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Erik Andersson

OBJEKTET

Stor lageryta utanför tillverkningsbyggnaden. På ytan finns färdig produkter som ska avhämtas samt råmaterial för tillverkning. Marken är asfalterad med dagvattenbrunnar. Byggnaden har ej larm, släckutrustning finns.

HÄNDELSEN

Före framkomst

Larmet är tvåstationslarm som åker till brandplatsen. På Riksväg yy kom en bilist norrifrån mot staden. Bilisten såg ett ljusfenomen vid xx Industrier. Om han åkte fram vet jag inte. Bilisten ringde 112 för att larma om branden.

Vid framkomst

Kraftiga brand med lågor vid fasaden mot tillverkningsbyggnaden samt på lagerytan utanför byggnaden. Inriktning blev att dämpa branden vid fasaden, samt släckning vid fasaden samt släckning på lagerytan när förstärkning anlände. Produktionsbyggnaden har tre fönster som yttre rutorna har spruckit av brandens värme. På lagerytan utanför fanns brand på flera ställen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen kl. 09:30. Till höger om industriporten har det varit 8 st. åttkantiga wellpapps kartonger samt ca 200 st. SJ-pall i anslutning till väggen. Om denna plats har antänts kan inte uteslutas. Industriportens fönster har gått sönder av brandens värme.

Ute på lagerytan hittades fem brandplatser. På de fem brandplatserna har brandprover tagits och skickats till SKL för analys, om brandfarlig vara kan påträffas i brandresterna.

För att få produkten att antändas, fodras en antändningstemperatur på ca 3000C enligt produktionschefen. Värmeskador finns på grannfastighetens fasad och port, på intilliggande byggnad.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomfördes, finns stor risk för brandspridning till:

- Produktions hallen.
- Kan inte utesluta rök- och värmeskador på närliggande fastighet.

SLUTSATS

- På samtliga brandplatser finns ingen naturlig brandstiftare.
- Inga arbetsmaskiner på lagerytan vid brandstarts tillfället.
- Elen kan uteslutas som brandstiftare.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Upplag av brännbart materiel nära väggen är ingen bra förvaringsplats. Brand som uppkommer kan mycket väl antända produktionslokalen.

FÖRKORTNINGAR

IL = Insatsledare, Räddningsledare

SL = Styrkeledare heltid

Bm = Brandmän