

Brand i garage med lägenhet

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i garage med lägenhet på våning 2.

OBJEKT

Objektet är 25 m långt och 8 m bred. Byggt i trä med taktäckning i plåt. I garaget hittades handbrandsläckare typ pulver och i lägenheten fanns brandvarnare som fungerade.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Före framkomst

Larmet blev tvåstationslarm med X och Y samt Z åker till brytpunkt W. Lägenhetsinnehavaren skulle åka till jobbet och såg att det ryker från garaget (porten närmast järnvägen). Han ringer SOS-T för att larma.

Vid framkomst

X anlände först och såg att det ryker från garaget längst mot järnvägen. Rökdykarna slår sönder fönstren i garageporten och spolar vatten som dämpar branden. Sedan bryter räddningstjänsten upp dörrarna till garaget.

De ser att det glöder på några bräder till vänster om en bil som finns i garaget. Det som brinner är trasor eller papper, de kan inte avgöra vilket. X anländer och inriktar sig på lägenheten. Branden i garaget har gått upp i taket och till trossbotten och vidare till väggen i lägenheten och mot vinden där det stannade. Restvärdesledare kontaktades och tog kontakt med försäkringsbolaget. Ågaren tar över fastigheten och kontrollerar att det inte börjar brinna igen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad var insatsledare men tog inte över släckningen.

Branden har börjat i garaget närmast järnvägen och till vänster om en bil (King Cab) som stod i garaget. Branden har troligen börjat ovanpå några bräder som låg efter väggen mot det andra garaget.

Branden har gått upp på väggen i garaget till taket och vidare. Taket har skivor av eternit som tändskyddande beklädnad. Ett mindre lysrör sågs lutad mot golvet och väggen, om lysröret har med brandstarten att göra kan inte uteslutas. På golvet hittades en sprayburk som hade exploderat (botten saknas). Vart sprayburken hade stått kan inte ses. Branden spred sig till lägenheten via trossbotten. Golvet fick sågas upp och stor del av en vägg, eftersom väggen hade förkolningsskador. Lägenheten fick rökskador.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomförts så hade:

- Med stor sannolikhet hela garaget och lägenheten brandskadas.
- Huset på samma fastighet har fått värmeskador, avståndet är ca 8 meter.
- Grannfastighetens uthus hade brandskadats, avståndet är ca 1,5 meter..
- Värmeskador på grannfastighetens bostadshus kan inte uteslutas, avståndet är ca 7,5 meter.

SLUTSATS

- Brandstartsbyggnaden är garaget.
- Brandstartområdet är mellan bilen (king Cab) och väggens nedre del.
- Brandstiftaren har inte identifieras.

FÖRKORTNINGAR

SL = Släckningsledare/Räddningsledare

Bm = Brandmän

SLD = Släckningsledare deltid

BmD = Brandman deltid