

Brand villa altan.

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Polisen begär assistans vid utredning av branden på altan.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och polisens tekniker Kjell Gustavsson.

## **BESKRIVNING AV OBJEKTET**

En enplans villa med källare och krypvind. Stomme i källare i betong. Övrigt stomme - bjälklag i trä. Tak har tegel som beklädnad och yttre väggbeklädnad vit mexi tegel och träpanel. På östra sidan av huset är det uppförd en altan /uterum som är inglasad, med måtten 4x6 m. Altan är uppförd med regelstomme i trä beklädnad i trä golv och innertak. Väggarna har både glas och trä.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Utlarmning Kl. 13:08

Framkomst Kl. 13:13

Larmstyrka X-stad heltid 1+6 man.

### **Vid ankomst**

Ingen annan person kommer till skada. Även den hund som fanns i villan klarar sig utmärkt.

## **UNDERSÖKNING**

Inleds i samband med insatsen då polisens tekniker kommer strax efter oss till platsen. I samband med släckning så har brandmännen lyft ut den dynbox som är aktuell för brandstart. På dynboxen finner vi en röd plasthink som är nedsmält. I boxen finns det bl.a. lite dynor och även annat brännbart. Ägaren som har anlänt till platsen berättar att han har tömt aska från en kamin i den röda plasthinken och sedan placerat denna på dynboxen. Sedan lämnat villan för ärende. Askkan har tänt i hinken sedan spridit sig vidare till dynbox och sedan till två lager mattor, vidare till altan golvet.

## **SPRIDNINGSRISK**

Har funnits till altan och vidare till villan via takfoten.

## **SLUTSATSER**

Branden har sannolikt startat p.g.a. askkan i plast hinken.

## **ÅTGÄRDER**

Ägaren informerades om risker. Hur lång tid som askkan kan vara farlig att använda t.ex plåthink eller annat obrännbart. Ställ askkan ute inte på altan. Detta informerades om till tidningen i samband med att ringer och frågar om branden.