

Brand i vårdhem

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i vårdhem

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Roger Johansson, Kriminalteknikerna Patric Nilsson och Anica Immelsjö.

OBJEKTET

Den del av fastigheten som är drabbad är byggd någon gång på 20-talet, den är sedan om och tillbyggd vid några tillfällen. Den är uppförd i en träkonstruktion, utvändigt klätt med stående träpanel. Drabbad del cirka 200 kvadratmeter i 2 plan med torpargrund. Undervåningen består av terapirum, konferensrum kontor matsal och pentry. Övervåningen av omklädningsrum, solarie och fika / rastrum.

Byggnaden används till största delen av personalen, men patienterna har tillgång till bl. a matsalen. Huset som brunnit är ihopbyggt med ett hus som bebos av patienter. På området finns ett antal fastigheter för patientboende. Anläggningen är till största delen bevakad av automatiskt brandlarm, så också den drabbade byggnaden. De flesta patienterna på sjukhemmet har något slag av förståndshandikapp.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Personal på anläggningen har känt röklukt, men inte kunnat lokalisera var den kommit ifrån, ett tag efter det startar det automatiska brandlarmet och Räddningstjänsten kommer till platsen. Hela fastigheten var röksmittad, branden var begränsad till husets västra gavel. Det blev ett långvarigt släck och lokaliseringsarbete, eftersom de mesta brandskadorna var i mellanväggar och bjälklag.

UNDERSÖKNING

Från början fanns en misstanke att någon ur personalen varit ute på balkongen och rökt, den användes som röktrum, detta har dock inte konstaterats. Som framgår av polisens slutsatser i deras rapport har inte någon klar brandsak kunna konstateras. En teori, som delvis styrks av SKL:s undersökning är att branden kan ha orsakats av en åskskada på kabeln, som fanns i krypgrunden under tillbyggnaden. Teorin styrks också av att branden hunnit sprida sig i innerväggar och bjälklag innan det automatiska brandlarmet aktiverades.