

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand på altan

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Roger Johansson.

OBJEKTET

Fristående villa i 1½ plan, uppförd i början på 70-talet, utvändigt klädd med träpanel. Den har överbyggd balkong och altan på södergavel. Virket på fasaden var mycket torrt eftersom det är under tak och ligger i söderläge. Balkongen var möblerad med plastmöbler.

HÄNDELSEFÖRLOPP

En granne såg att det rök och slog ut lågor från grannens balkong, hon larmade räddningstjänsten. Plastmöbler på balkongen har smält och brinnande plast har runnit ner, och antänt altanen på undervåningen. När räddningstjänsten kom till platsen, släckte man branden i fasaden och på balkongen. Branden gick aldrig in i bostaden, varför skadorna begränsades till fasad, balkong och altan.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen hittades ingen el eller andra installationer på balkongen som kunnat vara orsaken till branden, även ledningarna i väggen var opåverkade, därför kunde någon form av "tekniskt fel" uteslutas. Inget annat som kunde orsakat branden hittades heller. Vid samtal med frun i huset (en dam i 70-årsåldern), framkom det att hon brukar gå ut på balkongen och röka, dock uppger hon att hon inte rökt aktuell dag. Fimparna brukade hon stoppa i en mindre burk, typ medicinburk av plast. Denna brukade vara placerad på golvet i närheten av två balkonglådor innehållande jord/mull. Dessa har inte använts på ett par år och var förmodligen "snustorra". Trots att damen uppger att hon inte rökt aktuell dag, är min teori, att en fimp i plastburken inte släckts ordentligt, utan börjat glöda och antänt balkonglådor och trägol, för att sedan sprida sig till fasaden. Utanför balkongdörren fanns också en matta, som till stor del var uppbränd.