

BRANDUTREDNING

Motala/Vadstena Räddningstjänst

Datum: yy-yy-yy

UTREDNINGSPROTOKOLL

Anledning till undersökning: Villabrand X-by y-vägen

Datum: xx-xx-xx

Klocka: 09:58:15

Startutrymme: Kök/Sovrum

Startföremål: Damm-Matta

Brandorsak: Olyckliga omständigheter

Räddningstjänst

Lars-Inge Wahlström

Brandmästare

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Polismyndigheten begär hjälp vid utredning av villa X-by y-vägen ca. 2 mil norr

Z-stad.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Räddningstjänstens brandutredare Lars-Inge Wahlström.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

En 1½ plans villa. Stomme i trä och tegel. Beklädnad i puts, taket har tegelpannor. Villan är byggd för två familjer.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning Kl. 09:58:15

Framkomst Kl. 10:15

FÖRE ANKOMST

Är innehavaren som larmar själv sedan branden har startat i samband med att denna skall tända cigarett. Försök att få ut madrass + att släckförsök göres men lyckas inte, innehavaren tar sig till en telefon ca 1 km. Innehavaren har brännskadat sig, föres med ambulans till sjukhus.

VID ANKOMST

Hänvisar till insatsrapporten som ligger som bilaga.

UNDERSÖKNING

Påbörjas zz-zz-zz kl 10:30. Vi gör en rundvandring, kan konstatera att det är bara väggar och två skorstenspipor som står kvar. Vi försöker att leta reda på ett kombinerat sovrum och kök. Som polisen fått reda på. Som tur är kommer en bekant med innehavaren som kan berätta var rummet är placerat, även berätta hur branden startade. Han har varit och besökt innehavaren på lasarettet och fått berättat för sig hur. Var så att innehavaren satt på sin säng och skulle tända cigarett med en tändsticka, den går av och delen far in under säng som innehavaren letar efter men kan inte finna. Denna tänder cigarett märker senare att det luktar bränt och är varmt om benen. Då brinner det under sängen och i madrassen. Innehavaren försöker släcka med en hink vatten lyckas ej, försöker även dra ut madrassen men det lyckas ej. bränner sig på armar och ben. Branden har startat i det kombinerade kök och sovrum.

SPRIDNINGSRISK

Spridning har skett till hela villan, fanns även risk för spridning till

lada.

SLUTSATSER

Branden har startat på olyckliga omständigheter. I damm och matta under sängen. Tack vare att tändsticka gick av och for in under säng.