

## **BRANDUTREDNING**

Räddningstjänst  
Utredningsprotokoll  
Datum: xx-xx-xx

Anledning till undersökning: Brand vid arbetsbaracker.  
Datum: zz-zz-zz till yy-yy-yy  
Klocka:  
Startutrymme: Utvändigt  
Startföremål: Kartong – Wellpapp bl.a.  
Brandorsak: Anlagt

Räddningstjänst  
Lars-Inge Wahlström  
Brandmästare

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Polismyndigheten begär hjälp vid utredning av brand mellan arbetsbaracker vid byggandet av nya multihallen.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Räddningstjänstens brandutredare.

## **BESKRIVNING AV OBJEKTET**

Är 5 arbetsbaracker i trä och en plåtcontainer som branden varit mellan. Träbarackerna som sitter ihop är till för personal bl.a. innehållande kontor och omklädning. Plåtcontainern är ett förråd. Avstånd mellan förråd och personalbaracker är ca. 130 cm. Mellan dessa är ett tak byggt av träregel och plyfaskivor, el indraget såsom belysning.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Utlarmning  
Framkomst  
Larmstyrka

## **FÖRE ANKOMST**

Är personal som på måndagen upptäcker att det har brunnit mellan dessa baracker och man kontaktar då polisen. Räddningstjänsten blev ej larmade på detta

## **UNDERSÖKNING**

Inleds vv-vv-vv kl. 10:00. Branden som av olika omständigheter har självslocknat har varit mellan en container i plåt och träbarack. I området finner vi frigilit, 3 st. kompl. dörrar, isolering, ovandel av sprayflaska, kartong, wellpapp och elkabel. Över allt lutar det en lastpall. På vägg till träbarack hänger en trästege. Kartong och wellpapp är nästan uppbrända, kolningsskador på lastpall och sot o värmeskador på fasaden till träbaracken. El fungerar fortfarande så den utesluter vi som orsak och någoan annan naturlig orsak kan vi inte finna.

## **SPRIDNINGSRISK**

Om inte branden av olika omständigheter hade självslocknat så hade en brandspridning till de 5 träbaracker varit fullt möjligt.

## **SLUTSATSER**

Med anledning av ovanstående skrift så talar brandorsaken för att branden är anlagd.