

BRANDUTREDNING

Räddningstjänst
Utredningsprotokoll
Datum: xx-xx-xx

Anledning till undersökning: Villa brand X-by Fast.b. Y-vägen
Datum: yy-yy-yy
Klocka: 06:27:47
Startutrymme: Utsidan
Startföremål: Virke – Dörr – Vägg
Brandorsak: Anlagt

Räddningstjänst
Lars-Inge Wahlström
Brandmästare

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Enligt lagen om skydd mot olyckor

UNDERSÖKNING UTFÖRD UTAV

Lars-Inge Wahlström räddningstjänstens brandutredare.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

En enplans fastighet. Stomme i trä. Liggande träpanel. Tak bestående av takpannor. Med krypgrund och vind.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning Kl. 06:27:47
Framkomst Kl. 06:36:00
Larmstyrka V-stad Heltid 1+6 man Bil 408, 401, 404.

FÖRE ANKOMST

En granne som larmar då denne ser lågor från fasad. Inget ingripande.

VID ANKOMST

Hänvisar till insatsrapporten. Ingen person kommer till skada.

UNDERSÖKNING

Inleds qq-qq-qq kl. 18:00. Med en rundvandring. Där brandbilden visar att branden har bötjat i lösvirke och spridit sig till utsidan av byggnaden, den västra gaveln. Ca 1 m. från huvudbyggnaden i västlig riktning ligger det en förrådsbyggnad. Mellan dessa ligger det virke och en dörr som varit placerad som skydd för mellanrum. Dörren är kraftigt brandskadad. Väggen och takfoten har kolningsskador. I detta område stinker det bensin lukt. I norrläge finns det en lucka till krypgrunden, i denna lucka stinker det också bensin. Inget materiel tas till SKL. I

SPRIDNINGSRISK

Till hela byggnaden och angränsade uthus och garage finns. Tack vare en tät takfot och ett snabbt ingripande så spred sig inte branden till krypvinden.

SLUTSATSER

Branden är anlagt med bensin.