

Sammanfattning - erfarenheter

Branden var med största sannolikhet anlagd i ett hörnskåp i TV/samlingsrum. Branden släcktes av boende på hotellet. Inget brandlarm fanns i denna del av hotellet, detta har tagits upp med fastighetsansvarig. Ingen människa kom till skada vid branden.

Händelseförlopp**Omfattning vid ankomst**

Mindre brand som släckts av gäst på hotellet och omfattande rökutveckling.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykarinsats med livräddning eftersom en person fanns kvar i byggnaden. Personen hjälptes ut och fördes med ambulans till Xstad för undersökning.

Brandförlopp

Personer som vistades på hotellet kände röklukt och hittade ett hörnskåp som brann i ett samlingsrum. Branden släcktes med hjälp av en brandpostslang. Rökspridning fanns till angränsande korridorer (2 plan).

Skadeomfattning

Mindre skador i samlingsrummet och rök-/sotspridning till angränsande utrymmen.

Spridningsrisker

Faktisk spridning till angränsande lokaler, mindre risk för spridning till närliggande byggnader.

Primärbrand

Hörnskåp.

Brandorsak

Med största sannolikhet anlagd.