

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

Anledning till undersökningen

Brand i villa

Undersökningen utförd av

Urban Söderberg, Brandförsvaret

Upplysningar

Måndag kl 17.39 inkom larm till brandförsvaret om brand i ett pannrum i en villa. När brandförsvaret ankom till platsen klockan 17.45 var det kraftig rökutveckling från villans källare och rök hade trängt upp till bostadsdelen av huset. De två personer som bodde i huset hade tagit sig ut ur huset på egen hand. Rökdykare tog sig ner i källaren via en särskild källardörr. De hade stora problem att hitta brandhärden på grund av den kraftiga rökutvecklingen. Med hjälp av en av de boendes beskrivning kunde de dock leta sig fram till pannrummet och rapporterade att det brann med små lågor i en stor mängd papper. Då branden gått ner långt i pappershögarna tog släckningsarbetet nästan 2 timmar.

Undersökning

Branden har varit begränsad till pappershögarna i pannrummet men de brandgaser som trängt ut i korridoren har varit mycket varma och det har varit mycket nära att träkonstruktionerna i korridoren antänts. I pannrummet fanns förutom pannan även en oljetank samt en stor mängd papper som i princip täckte hela golvytan. Branden hade startat i området närmast framför pannan och vid samtal med mannen i huset bekräftade han att han tidigare på dagen rensat pannan och lagt askan på en plåt framför pannan. Någon annan förklaring till hur branden startat kunde vid undersökningen inte hittas.

Slutsats

Branden har orsakats av att glöd från aska, som rensats ur pannan och lämnats intill pappershögarna, har antänt papperet.

Bilden visar pannrummet med pannan till höger och oljetanken längst in.

