

BÄTTRE STATISTIK



BÄTTRE BESLUT



Dödsbränder 2001

Dödsbränder 2001

Räddningsverkets kontaktperson:
Ulf Erlandsson 054-13 50 39

DÖDSBRÄNDER 2001

Bakgrund

I januari 1999 tog Räddningsverket initiativ till en fördjupad uppföljning av alla dödsbränder i Sverige. För att få ett jämförelsematerial från en längre tidsperiod gjordes dessutom en uppföljning och analys av tidigare material från och med år 1988.

Målet med arbetet är att få erfarenheter och kunskaper för att genom olika åtgärder kunna minska antalet människor som omkommer eller skadas vid bränder. För att bli så heltäckande som möjligt har insamlingen av uppgifter skett genom olika kanaler:

- Samarbete med Svenska Brandförsvarsförbundet som insamlar uppgifter om dödsbränder baserade på tidningsklipp och annan bevakning i massmedierna.
- Faktainsamling om händelsen och de drabbade människorna genom att en särskild kontaktperson vid den kommunala räddningstjänsten fyller i speciellt utformade blanketter.
- Fördjupade brandutredningar genom Räddningsverkets kontrakterade brandutredare.
- Uppgifter från polisens tekniska utredningar.
- I vissa fall samarbete med Vägverkets utredningspersonal för uppföljning av trafikolyckor.
- I vissa fall samarbete med Rättsmedicinalverket och de Rättsmedicinska Institutionerna med uppgifter från obduktionsprotokoll.

Kriterier för bedömning

Det är ibland svårt att avgöra vad som ska klassificeras som ett dödsfall genom brand. För att få något så när enhetliga kriterier har vi använt följande kriterier:


- Offret ska ha omkommit till följd av brand eller explosionsartad förbränning.
- Dödsfallet ska ha inträffat inom en månad efter händelsen.
- Vid trafikolycka med brand ska det klart framgå att offret var vid liv när brand eller brandgaser nådde kroppen.
- Dödsfall på grund av krockvåld, elektrisk påverkan, sjukdom, hängning eller annan händelse räknas inte som dödsbrand även om kroppen i efterhand blivit utsatt för brand, explosion eller elektrisk påverkan.

Dödsbränder, antal omkomna, utveckling

Under 2001 inträffade 121 dödsbränder med sammanlagt 137 omkomna människor i Sverige. Det är en markant ökning jämfört med de två närmast föregående åren.

(Det stora antalet omkomna vid bränder år 1998 beror till största delen på diskotekbranden i Göteborg då 63 ungdomar miste livet)

Antal dödsbränder respektive omkomna per år 1988 -2001



2002 Räddningsverket, Karlstad
Räddningstjänstavdelningen
Enheten för olycksförebyggande verksamhet


Beställningsnummer I99-096/02
ISBN 91-7253-158-4
2002 års utgåva

Köns- och åldersfördelning

(Siffror inom parentes avser år 2000)


- Av de som omkom vid bränder i Sverige år 2001 var 88 (67) män och 49 (39) kvinnor.
- För männen finns en tydlig topp i åldersklassen 45-64 år. När vi närmare studerar de omkomna mäns sociala förhållanden visar det sig att de flesta bodde ensamma och att en majoritet av dem hade missbruksproblem.
- Bland kvinnorna tilltar frekvensen omkomna vid bränder med stigande ålder. Orsaken är ofta fysiska eller psykiska sjukdomar eller handikapp.

Antal omkomna vid bränder, per åldersgrupp och kön, 2001



Att män är mera utsatta för dödsbränder är klart fastlagt genom flera års statistik. Men i den högsta åldersklassen tycks skillnaden utjämnas. En del av orsaken är att kvinnor normalt lever längre än män. Det finns alltså fler kvinnor än män som uppnår en hög ålder och utsätts för åldersrelaterade brandrisker. I diagrammet nedan redovisas antalet omkomna inom de olika åldersgrupperna i förhållande till populationen.

Omkomna vid bränder, antal döda per 100 000 invånare, 2001



Plats

Av årets totalt 121 dödsbränder med sammanlagt 137 omkomna inträffade 109 dödsbränder med 120 omkomna i bostäder av något slag. Detta är en tydlig ökning jämfört med åren 1999 och 2000. Bostadsbränderna 2001 fördelar sig på följande boendeformer:


- Villa, radhus eller motsvarande: 49 dödsbränder med 58 omkomna
- Flerfamiljshus: 41 -"- 42 -"-
- Särskilt boende för äldre: 14 -"- 14 -"-
- Fritidshus eller motsvarande: 5 -"- 6 -"-

Övriga typer av miljöer:

- Brand vid trafikolycka: 4 dödsbränder med 8 omkomna
- El-olycka: 6 -"- 7 -"-
- Friliggande bastu: 1 -"- 1 -"-
- Utomhus: 1 -"- 1 -"-

I diagrammet nedan visas hur de 109 dödsbränder med 120 omkomna som inträffade i bostäder fördelas på olika startutrymmen:

Antal omkomna vid dödsbränder i bostaden, per startutrymme, 2001



Brandens uppkomst

För att beskriva händelseförloppet när en brand uppstår klassificeras startföremål och brandorsak.

Startföremål

Det vanligaste händelseförloppet vid dödsbränder i Sverige är att det tar eld i offrets bäddutrustning eller säng. Orsaken är oftast en tappad tändsticka eller cigarett, men det förekommer också att branden uppstår genom värme från en nerfallen lampa eller av annan orsak.


Skrämmande ofta startar en dödsbrand i offrets egna kläder. Detta gäller främst gamla, sjuka eller handikappade personer. När kläderna tar eld kan de inte värja sig. Ett enkelt tillbud utvecklar sig snabbt till en allvarlig brand.

Brandfarliga vätskor är varje år inblandade i många dödsbränder. Ibland är orsaken en olyckshändelse, men ofta är branden vållad med avsikt.

De flesta former av mat kan faktiskt brinna med lågor. Matfett, potatis, kött eller andra matvaror som glöms kvar på en påslagen spisplatta kan snabbt bli överhettat och ta eld.

TV-apparater är fortfarande vanliga startföremål för bränder. Men orsaken behöver inte vara att det uppstått fel på själva TV:n. Många gånger orsakades branden av ett tätt ljus eller annan yttre orsak.

Antal omkomna vid dödsbränder, per startföremål, 2001



Brandorsak

Den i särklass vanligaste orsaken till dödsbränder i Sverige är slarv, vårdslöshet eller olyckshändelser i samband med rökning. Under år 2001 omkom minst 42 personer av denna orsak. Många av bränderna beror på att rökaren var alkoholpåverkad. Detta gäller främst medelålders män. För kvinnorna är inslaget av alkoholpåverkan betydligt lägre än bland männen. I stället lider kvinnorna ofta av psykiska eller fysiska handikapp som gör att de inte kan hantera en situation med till exempel en tappad cigarett.


Ett tätt stearinljus eller lågan från en gasspis kan snabbt antända ett klädesplagg eller annat brännbart i närheten. Öppen låga är en särskilt vanlig brandorsak vid jul/nyår. Som vanligt är gamla, sjuka och handikappade människor särskilt illa utsatta.

Att tända i spisen med bensin eller lägga tillbaka ett glödande vedträ i vedkorgen är exempel på felaktiga beteenden som vållat dödsbränder under år 2001.

Bränder på grund av belysningsarmaturer som orsakat brand när de ramlat ner bland textilier verkar bli allt vanligare. Moderna lampor blir uppenbarligen mycket varma.

En glömd spis eller av misstag påslagen spisplatta är en vanlig orsak till bränder som särskilt drabbar äldre kvinnor. Värmen från en påslagen spisplatta som är tom ska normalt inte vålla brand i omgivande byggnadsdelar. Men om det står en kastrull med kött, potatis eller annat brännbart på plattan är läget naturligtvis annorlunda. Hjälpmedelsinstitutet har påbörjat ett arbete att ta fram en lämplig modell av spisvakt som kan undanröja denna brandrisk.

Antal omkomna vid dödsbränder, per brandorsak, 2001



Brandvarnare och andra larm

Under år 2001 startade 109 dödsbränder med sammanlagt 120 omkomna människor i bostäder eller fritidshus. Uppföljningen av dödsbränderna har under året varit särskilt inriktad på att kartlägga förekomsten av brandvarnare och andra typer av larm.

- Brandvarnare/aut. brandlarm fanns ej: 72 dödsbränder med 78 omkomna
- Brandvarnare fanns men fungerade inte: 5 dödsbränder med 6 omkomna
- Brandvarnare fanns och fungerade: 20 dödsbränder med 22 omkomna
- Okänt, uppgift saknas: 12 dödsbränder med 14 omkomna

Vid 77 av de 97 dödsbränder där förekomsten av brandvarnare är kartlagd saknades fungerande brandvarnare.

Vid 20 brandtillfällen omkom människor trots att det fanns fungerande brandvarnare eller automatiskt brandlarm.

I de fall när brandvarnare fanns men inte fungerade var orsaken oftast att batteriet var urladdat eller borttaget. I ett fall var brandvarnaren nerplockad och låg på ett bord.

I de fall när människor omkom trots att det fanns fungerande brandvarnare eller automatiskt brandlarm var orsaken oftast att den drabbade hade sådan sjukdom eller nersatt rörelseförmåga att hon eller han inte kunde värja sig mot branden trots att den upptäcktes i ett tidigt skede. I andra av fallen med fungerande brandvarnare orsakade den omkomne själv branden genom att hålla ut brandfarlig vätska och antända den med avsikt.

Larmväg

- Vid 9 av de 120 dödsbränderna i bostäder kom larmet till SOS som ett automatiskt brandlarm.
- Vid 24 tillfällen slog offret själv eller någon ur dennes hushåll själva larm om branden. (avser även hemtjänstpersonal)
- Vid 51 tillfällen upptäcktes branden av någon granne som slog larm till SOS.
- Vid 36 tillfällen kom larmet från någon annan förbipasserande person.


Tidpunkt

Statistiken för såväl år 2001 som för den längre tidsperioden visar att antalet omkomna per månad är större under vintern än under sommaren.

Det ovanligt stora antalet omkomna i maj beror bland annat på en trafikolycka där fyra ungdomar innebrändes.

Antal omkomna vid bränder, per månad, 2001


Antal döda



Dödsbrändernas fördelning över veckodagarna visar normalt en förhöjd frekvens över lördag och söndag. Under år 2001 verkar också torsdagarna vara extra olycksdrabbade. Underlaget är emellertid alltför litet för att siffrorna skall vara statistiskt hållbara.

Antal omkomna vid bränder, per veckodag, 2001


Antal döda



Tiderna anger när larmet kom in till ortens räddningstjänst. Deras fördelning över dygnet visar övervikt för kvällen och morgontimmarna. Däremot är dygnets ljusaste timmar relativt förskonade från dödsbränder.

Antal omkomna vid bränder, per tid på dygnet, 2001

Tid på dygnet



Fakta bakom bränderna



Räddningsverket samlar från många olika källor in ett omfattande material om de dödsbränder som inträffar varje år. Materialet är i ofta fylligt och detaljerat och ger en intressant bild av bakgrundsfaktorerna vid dödsbränder. I denna redovisning kan Räddningsverket för första gången presentera en beskrivning av sådana faktorer för alla de 121 dödsbränderna under 2001. Materialet har avidentifierats och de bilder som publiceras i anslutning till materialet har ingen koppling till den brand de placerats intill. Det är verkets förhoppning att materialet ska leda till fördjupade diskussioner om åtgärder för att förebygga bränder där människor skadas svårt eller omkommer.

Måndag kl. 06.30, man 24 år och kvinna 22 år innebrändes vid villabrand

Ett 40-tal ungdomar hade haft fest i en stor 21/2 plansvilla. När branden bröt ut var 22 av dem kvar i byggnaden. Branden började i en bastu i bottenplanet. Den hade inte använts som bastu på många år utan var i stället ett förrådsutrymme. Aggregatets manöverpanel var placerad utanför bastuutrymmet. En röd lampa indikerade när aggregatet var påslaget. När branden upptäcktes brann det bara inne i bastun. Flickan som upptäckte faran blev först inte tagen på allvar av de andra ungdomarna. Några av dem försökte släcka med vatten men misslyckades. Förutom de två omkomna fick åtta personer föras till sjukhus med rök- och brännskador. De omkomna påträffades på golvet i entréhallen nedanför trappan respektive på ett vilplan i trappan. Brandvarnare fanns men utlöste först sedan branden blivit upptäckt.

Måndag kl. 10.00, man 50 år omkom vid pyrande brand i radhus

Mannen bodde ensam i en mindre radhuslägenhet. Branden började troligen i en elektrisk fritös som stod påslagen i köket. Branden hade självslocknat av syrebrist. Värmeskador bara i köket men svåra sotskador i hela lägenheter. Mannen hade vid brandens början legat i en soffa i vardagsrummet men vaknat och förflyttat sig några steg. När han påträffades låg han över en fåtölj i vardagsrummet. Brandvarnare fanns ej. En fungerande brandvarnare hade förmodligen räddat hans liv.

Fredag kl. 01.00, kvinna 52 år omkom vid lägenhetsbrand
Kvinnan bodde ensam i en lägenhet 2 rok på bottenvåningen i ett flerfamiljshus. Branden startade i köket på grund av en påslagen spisplatta. Grannen ovanför kände röklukt och larmade. Kvinnan påträffades på golvet i vardagsrummet nära en altandörr. Hon avled under transport till sjukhuset. Dödsorsak rökförgiftning
Brandvarnare fanns ej.

Söndag ca kl. 14.00, man 85 år omkom vid brand i bostadshus
Branden var av begränsad omfattning. Mannen låg på golvet med en golvlampa under sig. Lampan var försedd med en 100 W glödlampa trots att den bara var avsedd för 60W. Mannen var mycket svårt bränd i höjd med midjan. En teori är att mannen drabbats av sjukdom och fallit omkull över den tända lampan som sedan antänt hans kläder.
Brandvarnare fanns ej.

Torsdag kl. 19.00, man 76 år omkom vid lägenhetsbrand

Mannen bodde ensam i en stuga. Branden började i köket i en vedlår bredvid vedspisen. Eventuellt har han lagt tillbaka ett vedträ som tidigare varit inne i spisen. Mannen påträffades i köket, möjligen har han försökt släcka branden. Han omkom under färden till sjukhus.
Brandvarnare fanns ej.

Fredag kl. 18.30, man 58 år omkom vid lägenhetsbrand

Mannen bodde ensam i en lägenhet om 2 rok. Grannar kände svag röklukt i trappan, rtj. larmades. Lägenheten var olåst. Mannen påträffades på golvet i sitt sovrum. Han var svårt bränd på överkroppen. Återupplivningsförsök hjälpte ej. Branden hade startat i hans säng. Den hade dämpats genom brist på syre. Förmodligen alkoholrelaterad sänggrökning.
Brandvarnare fanns ej.

Lördag kl. 05.00, man 33 år omkom vid lägenhetsbrand

Glömd spis. Branden har troligen startat flera timmar tidigare på natten då grannar kände röklukt. Mannen var vid liv när brandpersonalen anlände men avled senare av rökskador. Branden troligen alkoholrelaterad.
Brandvarnare fanns ej.

Torsdag kl. 18.00, kvinna 55 år, lägenhetsbrand

En granne såg rök komma ut från ett fönster i flerfamiljshusets tredje våning och larmade SOS. När räddningstjänsten bröt upp dörren var lägenheten helt rökfylld, däremot hade branden börjat kväva sig själv och var inte av särskilt stor omfattning. Med hjälp av värmekamera hittades kvinnan på golvet i vardagsrummet. Hon har troligen försökt öppna ett fönster men duktat under av röken. Syrgasbehandlig inleddes genast men hon var död vid ankomst till sjukhuset. Branden omfattade endast delar av sovrummet. Den hade startat i sängens fotände, troligen på grund av alkoholrelaterad sänggrökning.
Brandvarnare fanns men den saknade batteri.

Fredag kl. 03.00, man 43 år och kvinna 41 år omkom i villabrand

Familjetragedi med anlagd brand. Mannen tog sitt liv, hustrun omkom i branden. Ett barn som befann sig på husets övervåning räddades av en granne, ett annat barn på bottenvåningen räddades av rökdykarna.
Brandvarnare fanns ej.



Fredag på eftermiddagen, man 82 år omkom vid brand i servicehus

Mannen satt vid köksbordet i sin servicelägenhet och rökte. Troligen har han tappat en cigarett eller tändsticka så att kläderna tog eld. Aut. brandlarm fanns och slog larm. Personal skyndade till och hittade honom liggande på köksgolvet bredvid den kullvälta stolen. Det brann då fortfarande i hans skjorta. Personalen släckte med en pulversläckare. Men då var mannen redan död.

Torsdag kl. 20.30, kvinna 55 år omkom vid lägenhetsbrand

Larm om att grannar märkte rökutveckling från lägenhet på bottenvåningen av flerfamiljshus. När räddningstjänsten bröt upp dörren var lägenheten helt rökfylld. Branden har startat i en soffa i vardagsrummet och blev relativt begränsad. Allt tyder på rökning som brandorsak. Kvinnan hittades på golvet i samma rum vänd åt hallen. Hon var då redan död. I köket påträffades en hund som också omkommit vid branden. Ett mekaniskt ventilationssystem fungerade ej som planerat och spred rök till andra lägenheter. Brandvarnare fanns ej, hade möjligen räddat.

Lördag kl. 02.00, man 31 år och två barn 2 och 4 år omkom vid villabrand.

Äldre mangårdsbyggnad i två plan med fliseldad panna i källaren. En granne hörde en rökgasexplosion och larmade. Övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Mamman jobbade natt. Pappan och de två barnen omkom i branden och påträffades först vid polisens undersökning. Det hade tidigare varit en brand i pannrummet som hade släckts av räddningstjänsten. Då var orsaken bakbrand i flismatningen men så var det inte denna gång. Däremot konstaterades en mindre otäthet i murstocken. Brandvarnare fanns men okänt om den fungerade.

Fredag kl. 06.00, man 59 år omkom vid brand i fritidshus

Fritidshus helt nerbrunnet vid upptäckten. Förberedelser för anlagd brand fanns också i garaget i ett uthus men branden hade inte spridit sig dit. Den omkomne mannen påträffades i ett sovrum i det helt nerbrunna huset. Egen avsikt. Brandvarnare fanns ej

Fredag kl. 18.00, man 64 år omkom i villabrand

En förbipasserande upptäckte att det brann i ett vedförråd och försökte släcka. Den 64-årige mannen hittades svårt bränd i pannrummet, han avled senare på sjukhuset. Brandfarlig vätska från en dunk. Egen avsikt. Brandvarnare fanns ej i denna del av huset.

Torsdag kl. 05.00, man 65 år omkom vid brand i timrat trähus

Friliggande villa, 11/2plan med källare. Branden har troligen startat i köket eller i vardagsrummet intill köket. Den kan ha uppstått från en eldstad eller genom rökning och har pågått länge som pyrande brand. En granne hade känt konstig röklukt redan kl.03. När räddningstjänsten anlände var alla fönster hela men allt var varmt och det hade brunnit håll rakt genom den tjocka timrade väggen på en punkt. Rökdykare försökte tränga in men måste vända. Övervåningen och senare resten av huset övertändes. Totalbrand. Den omkomne påträffades delvis påklädd på rygg i en soffa som fanns i vardagsrummet. Brandvarnare fanns ej.

Fredag kl. 14.30, man 84 år omkom vid villabrand, kvinna skadad

Branden började i villans pannrum när mannen skulle lägga in mera bränsle i en vedeldad panna. Den var av en ny typ av panna med övertryck via fläkt i förbränningskammaren. Mannen glömde slå av fläkten, en låga slog ut och antände hans kläder. Han var ovan vid pannan. Frun försökte släcka men fick också brännskador. Brandvarnare fanns ej i denna del av huset.

Fredag kl.19.30, man 67 år omkom vid lägenhetsbrand

Mannen var samlare och bodde ensam i en liten lägenhet. Grannar kände röklukt och hörde mannen hosta. Först efter lång tid larm till räddningstjänsten. Mannen hittades på köksgolvet. Han var inte bränd men hade omkommit av brandgaserna. Branden har startat genom att papper antänts av värme från en påslagen ugn i köket. Den hade nästan slocknat av syrebrist. Brandvarnare fanns ej. Hade förmodligen räddat.

Söndag kl. 18.30, rullstolsbunden man 86 år omkom i lägenhet
Mannen bodde i en lägenhet på plan två i ett tvåfamiljshus. Han var rullstolsbunden.

Branden startade i köket, förmodligen i en kaffebryggare. Trots att mannen var rullstolsbunden försökte han att släcka branden själv men misslyckades. Han hittades av hemtjänstpersonal. Han satt då död vid köksbordet med smärre brännskador på händer och ansikte. Branden av mindre omfattning. Brandvarnare fanns ej.

Onsdag kl. 22.00, handikappad kvinna 88 år, omkom vid lägenhetsbrand.

Kvinnan var svårt handikappad men bodde ensam i en lägenhet på sjunde våningen i ett flerfamiljshus. Hemvårdspersonal såg till henne flera gånger per dag. Hon larmade via sitt trygghetslarm att det brann i hennes säng. När räddningstjänsten anlände sju minuter senare stod hon i rummet lutad mot sin gästol medan det brann kraftigt i sängen. Hon var illa bränd och avled senare. Ett fel på en elektrisk lampströmbrytare hade sannolikt orsakat branden. Okänt om det fanns brandvarnare men förmodligen hade den inte hjälpt.





Torsdag kl. 15.00, man ca 75 år, omkom i rökrum på sjukhus
Sjukhusbyggnad, 5 våningar, händelsen inträffade på plan 3. En mycket svårt sjuk man ville röka. Personalen rullade ut hans säng i ett särskilt litet rökrum för att han skulle få ett bloss. På grund av ett personalmöte lämnade de honom utan uppsikt ca 10 minuter. Det tog eld i mannens kläder, möjligen tände han själv med en cigarettändare. Röken sögs ut genom den förstärkta ventilationen. Aut. brandlarm med värmedetektor i rummet löste mycket sent, det fanns inga klockor utan personalen uppmärksammade larmet när självstängande dörrar föll igen. De gjorde ett försök att kväva branden samt att släcka med en skumsläckare, men lyckades ej. När brandpersonalen anlände var lågorna meterhöga. De släckte branden i sängen och i mannens kläder med vatten. Han omkom av brännskadorna.

Lördag kl. 12.30, man 93 år i rullstol på servicehus omkom vid brand i kläderna

Mannen satt i en rullstol i sitt kök i ett servicehus och rökte tillsammans med personal som höll honom under uppsikt. Vårdpersonalen måste gå ifrån några minuter. När de kom tillbaka låg han svårt bränd och med brinnande kläder på golvet. På något sätt hade det tagit eld i mannens tröja, han hade försökt att ta av sig den men misslyckades och ramlade i stället ner på golvet. Personalen gjorde en bra räddningsinsats men mannen avled av sina skador
Aut.larm och brandvarnare fanns men larmade inte förrän i ett sent skede. Orsaken var att rökutvecklingen var begränsad och att röken avleddes genom ett öppet fönster omedelbart intill brandplatsen

Torsdag kl. 02.00, kvinna 42 år, omkom vid lägenhetsbrand

Kvinnan bodde ensam i en lägenhet 3 rok på tredje våningen i ett flerfamiljshus. Hon var alkoholpåverkad och rökare. Hon larmade själv SOS om att det brann. Samtalet var uppkopplat under hela branden men kvinnan var omtöcknad och lydde inte tillsägelser att gå ut. Branden har börjat i en säng och brandrummet har gått till övertändning. Kvinnan hittades på golvet i hallen svårt bränd på övre delen av kroppen. Lägenhetsdörren var låst, nyckel satt inte i låset. Dödsorsak CO-förgiftning.
Brandvarnare fanns ej.

Onsdag kl. 19.00, man 86 år omkom vid brand i mindre stuga.

Mannen bodde ensam i en mindre enplans stuga på landet. Förbipasserande upptäckte branden. Övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Tecken tyder på att branden börjat i mannen säng och att han uppmärksammat faran och gått ut i köket för att hämta vatten att släcka med men dukat under för röken. Han hittades död på köksgolvet. Mannen var rökare och brukade ligga och röka i sängen.
Brandvarnare fanns ej.

Onsdag kl. 04.30, man 81 år omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i en tvåvånings äldre villa av trä. Branden upptäcktes av förbipasserande. Övertänt vid räddningstjänstens framkomst. Den omkomne hittades senare i sin säng i ett rum på bottenvåningen. Han hade troligen omkommit av brandgaser medan han sov. Det har inte gått att fastställa var branden startade. Brandorsaken kan möjligen vara att gnistor från den vedeldade eldstaden i hård blåst antänt yttertak med papp under tegel.
Brandvarnare fanns troligen ej.

Söndag kl. 07.30, kvinna 49 år och man 74 år omkom vid villabrand

När grannar upptäckte branden syntes lågor i båda våningsplanen. De var kraftigast från ett sovrum på nb intill kök och hall. Båda kropparna återfanns senare i detta rum. Räddningstjänsten hade nästan 30 minuters körväg. Det äldre lilla 11/2-plans bostadshuset var helt övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Kvinnan var svårt handikappad och använde rullator.
Brandvarnare fanns troligen ej.

Lördag kl. 18.00, kvinna 39 år omkom vid lägenhetsbrand

Kvinnan bodde ensam i en lägenhet på 4: våningen. När hon uteblev från arbetet blev en arbetskamrat orolig och gick hem till henne och ringde på. Ingen öppnade men kamraten tyckte sig höra hostningar inne från lägenheten. När polisen senare bröt sig in hittades kvinnan död på golvet helt täckt av ett tjockt sotlager. Ett levande ljus på en hylla hade ramlat ner och antänt en TV. Flera ljus fanns i lägenheten och kvinnan tyckte uppenbarligen om att tända levande ljus. Branden hade självslocknat.
Brandvarnare fanns ej men hade troligen räddat kvinnan.

Tisdag kl. 7.00, man 63 år omkom vid lägenhetsbrand.

Mannen bodde ensam i en lägenhet på 8:e vån i ett 10 vån hyreshus. Han har uppenbarligen legat i sängen och rökt, askkopp, cigaretter och en tändare låg på en stol bredvid sängen.
Monterad brandvarnare fanns ej. Däremot låg det en resebrandvarnare utan batteri i en necessär i badrummet...

Lördag kl. 08.00, yngling 18 år omkom vid villabrand

Villa i två våningsplan med källare. Bottenvåning och källare övertända vid räddningstjänstens ankomst. Branden har förmodligen börjar i källartrappan. Omständigheterna är mycket oklara. Den omkomne påträffades på övre planet. Informationsmöte med krisbearbetning för anhöriga, vänner och vittnen .
Okänt om det fanns brandvarnare.

Lördag kl. 17.00, man 55 år omkom vid lägenhetsbrand

Mannen bodde ensam i en liten lägenhet högst upp i ett tre våningars flerfamiljshus. Där var mycket hög brandbelastning av kartonger, kläder och skräp. Branden startade i hans säng i det kombinerade sov- och vardagsrummet och spred sig till hela lägenheten. Mannen påträffades på golvet i köket. Han var svårt bränd på rygg, armar, ansikte och ett ben. Han avled senare samma dag på sjukhus. Troligen alkoholrelaterad rökning. En granne kände rökluft och larmade.
Brandvarnare fanns ej.





Fredag kl. 24.00, mor 90 år och son 53 år omkom vid villabrand
Villan låg i ett villaområde. Det rum där sonen bodde var helt övertänt när branden upptäcktes. När de som upptäckte branden bankade på alla dörrar och fönster vaknade kvinnan och försökte ta sig ut genom ett fönster. Men just då övertändes också hennes sovrum.
Mannen var rökare. Branden har börjat i hans säng. Branden troligen alkoholrelaterad sänggrökning.
Brandvarnare fanns troligen ej.

Lördag kl. 02.00, lägenhetsbrand, man ca 50 år omkom
Brand i liten lägenhet på 6:e vån i 9:vån hus. Grannar kände röklukt, ringde på dörren men fick ingen reaktion varför de larmade räddningstjänsten. Mannen, som bodde ensam, låg på rygg i en soffa i vilken det pågick en pyrande brand. Han var bränd på benen men hade omkommit av brandgasförgiftning. Branden blev bara av begränsad omfattning. Alla tecken tyder på alkoholrelaterad sänggrökning.
Brandvarnare fanns ej.

Söndag kl. 11.30, åldringvård, man ca 75 år, fick brand i kläderna
Mannen var handikappad och rullstolsbunden. Han hade bett personalen om hjälp med att få röka men hjälpen dröjde. Tydligt försökte han på egen hand men fick eld i sina kläder. Det automatiska brandlarmet utlöste, när personal rusade till kom han emot dem i sin rullstol med brand i ena byxbenet. Personalen släckte med skumsläckare, ambulanstransport till sjukhus. Brännskador 15-20%. Mannen avled ca 25 dagar senare

Tisdag kl. 07.00, brand i servicehus, kvinna 85 år omkom
Kvinnan bodde i ensam en lägenhet på 4: våningen i ett äldreboende. Hon brukade varje morgon tända ett ljus medan hon läste tidningen. I lägenheten fanns ett internt brandlarm som gick till personalens personsökare. Dessutom aut. b-larm till SOS i trapphuset. Nattetid (21.30-07.00) fanns ingen personal på äldreboendet men personsökarlarmet gick till en intilliggande vårdinrättning. När personal anlände brann det kraftigt i den omkomnas kök. De släpade ut henne i trapphuset samt stängde lägenhetsdörren om branden. Kvinnan hade mycket svåra brännskador. Hon avled senare på sjukhus. Utredning visar att branden började i en hurts i köket. Troligen glappkontakt i en adept i ett vägguttag eller på grund av ett tätt ljus.

Tisdag kl. 22.30, man 70 år omkom vid villabrand
Branden hade troligen pågått mycket länge men hämmats av att fönsterrutorna var hela och inte släppte in syre. Branden hade startat i köket på grund av flera påslagna spisplattor. När den upptäcktes hade den ätit sig igenom två bjälklag och det slog ut lågor bredvid skorstenen på yttertak. Rökdykare gick in och hittade mannen på golvet i ett rum som användes som toalett. Han var då redan död, troligen av rökförgiftning. Enligt grannarna var mannen en särpling som brukade sova i bastun, det enda rum i huset som var uppvärmt.
Brandvarnare fanns ej

Torsdag kl. 11.00, äldre fritidshus, man 58 år omkom
11/2 -planshus från ca 1930 som nu användes som fritidshus. Den omkomne mannen var ensam i byggnaden när branden bröt ut. Den upptäcktes först när köket övertändes. Branden började i köket i anslutning till en trasig vedspis. Mannens kropp påträffades på golvet i köket i närheten av spisen. Han var epileptiker och har förmodligen drabbats av ett anfall när han höll på med spisen.
Brandvarnare fanns troligen ej.

Söndag kl. 20.00, man 78 år, omkom vid brand på servicehus
Mannen bodde ensam i en lägenhet i ett servicehus om sex våningar. Han hade vissa åldershandikapp. Branden startade i hans säng, förmodligen sänggrökning. Aut. brandlarm är planerat men var ännu inte installerat. En brandvarnare låg på en soffa. Den var inte monterad i taket och fungerade ej vid brandtillfället. Personal upptäckte branden vid ett rutinbesök. När personal och brandmän tog sig in låg mannen fortfarande i sin brunnna säng. Han var svårt bränd och redan död. Övriga lägenheter i äldreboendet behövde ej utrymmas.
Brandvarnare fanns men var inte monterad. Handbrandsläckare fanns i närliggande utrymme.

Tisdag kl. 19.00, kvinna 73 år fick brand i kläder vid rökning, omkom
Kvinnan satt i köket i sin lägenhet på andra våningen i ett flerfamiljshus och rökte. På något sätt tog det eld i hennes kläder. Branden spred sig knappast men kvinnan fick svåra brännskador och avled senare samma dag på sjukhuset.
Brandvarnare fanns ej.

Söndag kl 13.00, en man och en kvinna, båda ca 20 år omkom vid lägenhetsbrand
Flerfamiljshus med källare och tre våningsplan vid starkt trafikerad gata. Tre trapphus. Brandlägenheten 1 rok med sovalkov ligger en halvtrappa upp.
Redan på förmiddagen den aktuella dagen kändes svag röklukt och räddningstjänsten tillkallades dels kl. 06.30, dels kl. 08.30 utan att hitta orsaken. Först kl. 13.00 upptäckte grannar att det brann i den aktuella lägenheten och larmade åter räddningstjänsten. När brandpersonalen bröt upp dörren flammade branden upp. Fram till dess hade det varit ett mycket långsamt brandförlopp där ventiler i kök, WC och en klädkammare tagit hand om brandgaserna. Tilluft genom brevinkastet. De omkomna låg på golvet i vardagsrummet. Branden har startat i en teve, eventuellt på grund av tända rökelsestickor eller på grund av en lampa.
Brandvarnare fanns ej.

Söndag kl. 14.30, man 87 år omkom vid villabrand

Den gamle mannen bodde ensam i en villa. Han var åldershandikappad och hade trygghetslarm. Grannar upptäckte kraftig rök från villan. Dörren var låst från insidan med en nyckel. Tillskyndande personer slog sönder en ruta. Huset var delvis övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Rökdykare hittade mannen död. Branden uppstod i vardagsrummet, troligen i en TV. Den hade luktat rök tidigare. Förmodligen försökte mannen själv släcka. TV:ns sladd var utdragen och apparaten låg omkullvält på golvet åt fel håll. Mannen låg på sidan på golvet i samma rum. Han hade omkommit av koloxid och cyanider.

Brandvarnare fanns och fungerade. Han hade inte utlöst sitt trygghetslarm.

Lördag kl. 03.30, kvinna 33 år omkom vid lägenhetsbrand.

Äldre bostadshus i två plan och med två trapphus, en lägenhet per trappa och våning. Brandlägenheten på bottenvåningen. Boende på ovanliggande våning vaknar, ser lågor från ett trasigt fönster nedanför och larmar räddningstjänsten. När rökdykarna tränger in hittar de kvinnan död på golvet i hallen utanför sitt sovrum. Branden är främst belägen i lägenhetens kök. Den omkomna och ytterligare två personer hade haft en fest i lägenheten till ca kl. 02.45. Därefter hade kvinnan städat upp lite och gått och lagt sig i sovrummet. Branden har möjligen uppstått av ett kvarglömt ljus antänt en gardin.

En brandvarnare låg ovanpå en garderob. Troligen fungerade den inte.

Fredag kl. 17.45, man 76 år omkom vid lägenhetsbrand

Mannen bodde ensam i en liten lägenhet i ett flerfamiljshus i två plan. Branden började troligen lågt i en garderob där det fanns en del textilier. Brandsaken har ej gått att fastställa, möjligen klämd el-sladd till lampa. Långsam, pyrande brand. Grannar kände röklukt och larmade. Räddningstjänsten bröt upp den låsta lägenhetsdörren och fann mannen på golvet i hallen utanför toaletten.

Brandvarnare fanns ej.

Söndag kl. 02.00, kvinna 65 år omkom vid lägenhetsbrand

Kvinnan bodde ensam i en lägenhet om 2 rok i ett mindre hyreshus. Hon var rökare och det fanns brännmärken efter cigaretter på flera platser. Branden startade i hennes sovrum. Fönstren var hela och lågor slog upp först när rökdykarna öppnade dörren till rummet. Branden hade startat i sängen, förmodligen alkoholrelaterad sängrökning.

Kvinnan påträffades i en soffa i vardagsrummet. Hon hade omkommit av brandgaserna.

Brandvarnare fanns ej.



Söndag kl. 15.30, man 75 år omkom vid brand

i pensionärsbostad

Mannen var psykiskt och fysiskt sjuk men bodde ensam i en liten lägenhet om 1 rok. Tre gånger per dygn fick han besök av hemtjänstpersonal som gav honom mat och två cigaretter att hushålla med till nästa besök. Trygghetslarm eller brandvarnare saknades, orsaken var att det var ca 20 km till hemtjänstens kontor och de bedömde de inte skulle hinna fram i tid om det hände något. Branden började i mannens vardagsrum, troligen genom att en cigarett eller tändsticka har antänt hans kläder. En granne upptäckte att det rök, larmade och tog med en handbrandsläckare men kunde inte ta sig in på grund av tät rök. En ledig brandman som passerade ingrep, lånade pulversläckaren och släckte branden i mannen kläder. Han låg då på rygg på golvet i vardagsrummet och var redan död.

Brandvarnare fanns ej.

Söndag kl. 18.30, kvinna 72 år omkom vid brand i villa

på lantbruk

Kvinnan bodde på en lantgård tillsammans med sin man. Hon var svårt rörelsehindrad. Mannen var ute och jobbade när branden bröt ut. Den började i vardagsrummet och spred sig över hela bottenvåningen. Den svårt handikappade kvinnan låg på sin säng och vilade och lyckades inte ta sig ut.. Vid räddningstjänstens ankomst hade branden redan brutit genom taket. Kvinnan hittades snabbt och fördes ut men det var redan för sent. Hon hade redan omkommit av brandgaserna. Brandvarnare fanns ej.

Måndag kl. 16.00, mor och dotter, 37 respektive 10 år,

innebrändes vid trafikolycka

Enligt uppgift skull de omkomna göra en vänstersväng med sin personbil Renault och stod stilla i vänsterfil när de med stor kraft påkördes bakifrån av en lastbil. Bensintanken av plåt som var placerad under bagageutrymmets golv gick sönder, bakaxeln bröts av. Innehållet antändes genast troligen av gnistor vid krocken. Båda omkom av branden.

Onsdag kl. 07.30, man 85 år omkom vid villabrand

I ett större trähus på landet bodde ett par i 85-årsåldern i ett rum på bottenvåningen medan en son i 40-årsåldern bodde i ett rum på övervåningen. Den gamle mannen hade Parkinsons sjukdom och hade svårt att röra sig. Samtidigt var han storrökare. Kvinnan var svårt dement och är inte kommunicerbar. På morgonen vaknade sonen av att en brandvarnare tjöt. Han kunde ta sig ner i bottenvåningen trots mycket rök. När han öppnade dörren till föräldrarnas sovrum var det helt fyllt av tät och varm rök. Sonen måste fly ut. Hans åldriga mor kom samtidigt ut via köksdörren. Hon var sotig. Huset blev övertänt, fadern 85 år omkom. Han påträffades på rygg på golvet i sitt sovrum strax bredvid sin säng. Brandskadorna tyder på att branden börjat där. Sängrökning enligt polisen.

Brandvarnare fanns och fungerade. Den räddade minst ett liv men kunde inte hindra att den gamle mannen omkom.



Tisdag kl. 12.00, kvinna 89 år omkom vid lägenhetsbrand

Kvinnan bodde ensam i en lägenhet på fjärde och näst översta våningen i ett äldre hyreshus. Branden startade i en säng i ett sovrum, troligen på grund av värmen från en bordslampa som föll ner i en säng. Hon upptäckte branden och gick över till en granne och larmade räddningstjänsten. Sedan gick hon tillbaka till sin lägenhet och satte sig i en fåtölj i vardagsrummet. När räddningstjänsten anlände slog stora lågor redan ut genom ett fönster. Rökdykare gick in och hittade kvinnan, fortfarande sittande i fåtöljen, men död på grund av giftiga brandgaser. Det var stor risk att branden skulle sprida sig till andra delar av huset. En fridygsledig brandman kom förbi och livräddade tre personer som stod på en balkong med sin egen hävare(!) En 44-årig man i lägenheten över den brunna fick rökskador och fördes till sjukhus.

Brandvarnare fanns ej.

Lördag kl. 04.00, kvinna 35 år innebränd vid villabrand

Kvinnan och hennes pojkvän var ensamma hemma i villan. De sov i ett rum på övervåningen Hennes tre flickor, 6, 8 och 10 år, fanns tillfälligt på annan ort. Branden har börjat på en altan utanför huset troligen pga glöd från en grill som användes på kvällen. Branden överraskade dem när de låg och sov men mannen uppger att han blev väckt av en katt så att han i sista stund lyckades hoppa från sovrumsfönstret. Kvinnan påträffades i sin säng där hon legat under hela brandförloppet. Dödsorsaken var koloxidförgiftning. Enligt uppgift fanns en brandvarnare på bottenvåningen men förmodligen saknade den batteri.

Fredag kl.15.30, man 71 år omkom vid lägenhetsbrand

Flerfamiljshus av betong av tegel, lägenhet 2 rok på bottenvåningen. Mannen bodde ensam i lägenheten. Han var fysiskt och psykiskt sjuk. Grannar kände röklukt och hörde en brandvarnare som tjöt i mannens lägenhet. En kvinna gjorde ett räddningsförsök men det var för innan räddningstjänsten hann fram. Mannen var då redan död. Endast mindre brand- och rökskador med två av de anställda fördes till sjukhus för kontroll. Internt brandlarm med rökdetektorer i korridorer fanns men larmade för sent.

Torsdag 04.30, man 58 år omkom vid brand i lägenhet

Flerfamiljshus från ca 1970 i två plan av prefabricerad betong. Förbipasserande upptäckte brand i lägenhet på bottenvåningen och larmade 112. Branden var då koncentrerad till köket. Rökdykare gick in genom ett fönster som stod öppet till ett annat rum. De hittade genast mannen. Han var inte bränd men svårt medtagen av rök. Han avled senare. Två spisplattor var påslagna. Skåp ovan spisen var helt bortbrunna. Brandgaser spred sig till trappan pga otäta dörrfoder. En person i lägenheten ovanför räddades utan skador. Brandvarnare fanns ej, hade förmodligen räddat.

Lördag kl. 06.30, man 42 år omkom vid lägenhetsbrand

Mannen bodde ensam i en lägenhet på 7:e våningen. Grannar upptäckte att det kom rök från hans köksfönster och larmade. Maskinstege mot fönster och rökdykare via trapphuset. Mannen hittades i vardagsrummet, han var vid liv men avled senare. Branden hade börjat i hans säng.

Brandvarnare fanns ej, kunde ha räddat.

Söndag kl. 13.00, man 58 år omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i huset sedan hans fru åkt hem till Tyskland varifrån de båda kom. Han hade öppnat ventilen till en P11 gasol samt troligen hållt bensin över sig. När det tog eld sprang han ut det brinnande huset. En granne kylde brännskadorna med vatten innan räddningstjänsten anlände. Mannen avled några dagar senare på sjukhus. Egen avsikt.

Okänt om det fanns brandvarnare.

Söndag kl. 01.30, man 51 år omkom vid brand i stuga

Mannen bodde ensam i en enslig stuga, 72 kvadratmeter med ett litet sovloft. Den saknade elektricitet och värmdes med vedeldning. När räddningstjänsten anlände hade taket störtat in och allt var övertänt. Mannen befann sig vid branden i sin säng på sovloftet. Kroppen var mycket svårt bränd.

Brandvarnare fanns ej.

Tisdag kl. 15.00, kvinna 75 år omkom vid brand på servicehus

Servicehuset är i flera våningar och har sammanlagt va 85 hyresgäster. Rökdetektorer i lägenheterna. Kvinnan var halvsidesförslamad och kunde inte förflytta sig på egen hand. Branden startade i hennes teve. Hon utlöste trygghetslarm och en stund senare gick automatlarmet. Personal rusade till men kunde inte ta sig in i rummet till kvinnan på grund av tät rök. I stället stängde de dörren och utrymde andra boende i korridoren. När räddningstjänsten anlände ca 6 minuter senare gick rökdykare in och fick ut kvinnan. Hon omkom senare på sjukhuset på grund av rökskador.

Aut.larm fanns och fungerade.

Torsdag kl. 08.00, pyrande brand i säng, man 55 år omkom i lägenhet

Mannen bodde ensam i en liten lägenhet 1 rok på 3: vån i äldre flerfamiljshus använt för vård av missbrukare. När han saknades till den gemensamma frukosten på morgonen gick personal upp för att väcka honom. Lägenheten var då helt rökfylld, det var en pyrande brand i en soffa. Två man ur personalen lyckades krypa in och hittade mannen på golvet mellan sängen och en soffa. De drog ut honom men han hade kraftiga brännskador på överkroppen och var redan död. Branden har troligen hållit på mycket länge. Lägenheten var väl isolerad och soffan blev nästan helt förintad utan att branden flammade upp. Troligen sängrökning. Räddningstjänsten hade efter en tidigare brand krävt brandlarm i boendet men fått avslag efter överklagande och yttrande från bland annat Räddningsverket. Brandvarnare hade funnits men var nu borttagen!

Dag och tidpunkt okända, man ca 55 år omkom vid elolycka 230 Volt

En man skulle tömma en cementblandare. Då han grep tag i handtagen med båda händerna utsattes han för strömgång och fastnade. En murare hörde hans skrik och bröt strömmen varvid mannen föll ihop. Orsaken till olyckan var att i en stickpropp av metall hade skruven för skyddsledaren rostat sönder och lagt sig på en av fasledarna där isoleringen pga varmgång fallit bort.

Måndag kl. 23.30, man 79 år omkom i villabrand

Mannen bodde ensam i en villa som ligger lite avsides på en kringbyggd gård. Han var alkoholiserad. Vid räddningstjänstens ankomst slog lågor genom flera fönster och taket hade brunnit igenom. Utvändigt släckning. Branden har troligen börjat i vardagsrummet. Brandvarnare fanns ej.

Måndag kl. 15.30, man 80 år omkom vid villabrand

Mannen var handikappad och bodde ensam i en villa om 11/2 plan. En förbipasserande såg att det brann och larmade. Övertänt vid räddningstjänstens ankomst efter ca 10 minuters körväg, alla rutor hade gått sönder. Mannen hittades omkommen och svårt bränd i sin säng. Brandorsak: troligen sängrökning. Brandvarnare fanns ej.

Fredag, kl. 03.00, kvinna 51 år omkom vid villabrand

Kvinnan var enstörig och bodde ensam i ett f.d. ordenshus. Halva huset var en samlingslokal, andra halvan var bostadsdel i två plan. Grannar hörde smällar och upptäckte branden strax efter 03.00 på morgonen. Vid räddningstjänstens ankomst var det övertänt i alla rum. En gammal minibuss utanför brann också. De lyckades få upp en entrédörr men det gick inte att tränga in på grund av brandens omfattning. Kvinnans svårt brända kropp hittades först efter flera timmars letande. Hon låg på övervåningen strax ovanför trappan. Där fanns också en 10 liters jeep-dunk. Egen avsikt. Brandvarnare fanns ej.



Torsdag kl. 12.00, man 55 år omkom vid villabrand

Villa 11/2 plan med öppen trappa. Grannar såg rökutveckling och bröt upp en altandörr. Branden var i en fåtölj i hallen ovanför på övre planet. Grannar försökte släcka genom att pytsa upp vatten. Det dämpade branden med hettan och röken var för svår för att de skulle kunna ta sig upp och rädda mannen som de förstod var ensam hemma. Rökdykare hittade honom på golvet bredvid sängen i ett sovrum. Upplivningsförsök av granne som var läkare men skadorna var för svåra. Mannens fru var på jobbet. Branden beror förmodligen på alkoholrelaterad rökning som antänt en fåtölj. Brandvarnare fanns ej.

Måndag, kl.19.00, sjuk flicka 10 år omkom vid villabrand

Den autistiska flickan bodde med sin mor och fyra syskon i ett radhus om 11/2 plan. Branden startade i ett av tre sovrum på övervåningen, troligen på grund av en lampa som fallit ner i en säng. Hela familjen förutom den omkomna flickan fanns på bottenvåningen när branden upptäcktes. Räddningstjänsten var på plats 4-5 min efter larm. Hela övervåningen kraftigt rökfylld. De övertrycksventilerade och rökdykarna fick bra sikt. Branden omfattade bara en madrass i ett annat barnrum. Flickan hittades sin säng i rummet bredvid. Hon var helt oskadad av värme. Sjukvårdspersonal fick igång hennes andning igen och hon var under vård på sjukhus 17 min efter larmet. Tyvärr avled hon ca 10 dagar senare. Brandvarnare fanns ej.

Måndag kl. 11.00, man 62 år omkom vid villabrand.

Mannen bodde ensam i en prydlig villa i två plan. När branden upptäcktes slog lågor ut genom alla fönster och hans bil som stod strax utanför brann också. Huvudentré och köksdörr var låsta inifrån men en källardörr var olåst. Öppnade dunkar med bensin respektive rödsprit hittades på flera ställen i huset samt i bilen. Vid eftersläckningen påträffades mannens svårt brända kropp på övervåningen. Egen avsikt. Brandvarnare fanns ej.

Måndag, dagtid, elolycka 230 Volt.

En lantbrukare befann sig uppe på en elevator under takbalkarna i en hölad för att smörja den. Elevatorn var ansluten till en fyrledad skarvkabel. En av faserna var felaktigt ansluten till jordskruben i donet. När mannen kom i kontakt med ytterligare en elansluten elevator som stod mot höladans gavel utsattes han för strömgenomgång och omkom. De båda elevatorerna stod bara en decimeter från varandra.

Lördag kl. 02.30, kvinna 66 år omkom vid villabrand, hennes man tog sig ut

Paret bodde i en äldre villa i två våningar. Mannen var starkt förvirrad. Troligen har han vaknat på natten och försökt tända i en vedspis. Han brukade använda brandfarlig vätska av något slag. När branden upptäcktes var huset helt övertänt. Mannen hade lyckats ta sig ut men kvinnans kropp påträffades senare i ett sovrum på övervåningen. Brandvarnare fanns troligen ej.

Söndag kl. 00.30, man 78 år omkom vid lägenhetsbrand

Mannen bodde ensam i en lägenhet 2 rok på 3:e våningen i ett relativt nybyggt flerfamiljshus. Grannar märkte rök från ventilationssystemet och larmade om undersökning. Säkerhetsdörr som måste brytas upp. Lägenheten var rökfylld men branden hade avtagit på grund av syrebrist när räddningstjänsten tog sig in. Mannen omkom på sjukhuset. Branden har startat i köket, troligen genom rökning. Enligt uppgift såg mannen dåligt och var ganska förvirrad. Trots det hade han ingen tillsyn. Brandvarnare fanns ej.

Tisdag kl. 14.00, man ca 50 år omkom vid lägenhetsbrand.

Mannen bodde ensam i en lägenhet på andra våningen i ett flerfamiljshus med loftgångar. Han hade varit deprimerad en tid. Branden har startat i hans sovrum. Den fick ett våldsamt förlopp, lägenheten blev genast övertänt. När branden först upptäcktes syntes mannen på balkongen med full brand i sina kläder. Inträngning via trapphus, lägenhetsdörren var låst, samtidigt utvändigt vattenbegjutning av balkongen. Brandvarnare fanns ej.

Onsdag kl. 23.00, man 40 år omkom vid villabrand

Den omkomne mannen bodde ensam i en liten stuga om 11/2 plan. Han hade alkoholproblem med var vid tillfället nykter. Allt var övertänt vid upptäckten. Mannen kropp påträffades i husets norra del, okänt om han befunnit sig i ett vardagsrum på bottenvåningen eller i ett rum på övervåningen där han ibland laddade jaktvapenammunition. Brandvarnare fanns ej.

Torsdag kl. 18.00, kvinna ca 85 omkom vid brand på servicehus
Servicehemmet har ca 40 lägenheter. Det finns automatiskt brandlarm med rökdetektorer i varje lägenhet. Kvinnan var rullstolsbunden och rökare. När larmet gick rusade personal till och försökte släcka med filt och inomhusbrandpost som de lärt vid övning. Men kvinnan var helt övertänt. Flera ur personalen och andra boende fick rökskador. Räddningstjänsten hade 17 kilometer att köra, var på plats efter 18 minuter.

Aut. brandlarm med rökdetektorer fanns och fungerade, men det hjälpte inte.

Onsdag kl. 18.30, kvinna ca 80 år, omkom vid lägenhetsbrand.

Kvinnan var svårt senildement men bodde ensam i en lägenhet i ett flerfamiljshus. Personal från hemtjänsten såg till henne flera gånger per dag. Vid ett av sina besök hittade hemtjänstpersonalen henne liggande under täcket i sin säng påklädd men svårt bränd i kläderna. En glödande matta låg på golvet bredvid. Hon hade svåra brännskador och avled senare på sjukhuset. Brandorsaken okänd. Hennes dotter har anmält socialförvaltningen för att mamman inte fått plats på vårdanläggning.

Brandvarnare fanns ej.

Lördag kl. 21.00, kvinna 70 år omkom vid sängrokningsbrand.

Kvinnan var handikappad men bodde ensam på tredje våningen av ett fyra vånings flerfamiljshus. Hon hade besök av hemtjänsten flera gånger om dagen. Det var väl känt att hon brukade röka i sängen. 30-45 minuter efter hemtjänstpersonal hade lämnat lägenheten utlöste kvinnan trygghetslarm och sa att det brann. Centralen dit larmet gick finns i en helt annan stad men kopplades vidare till SOS. Räddningstjänsten var på plats 2-3 minuter efter larm. Hemtjänstpersonal med nyckel anlände samtidigt. Inträngning via trapphuset. Kvinnan hittades i dörren mellan sovrumbet och hallen ca 2 meter från lägenhetsdörren. Hon hade ca 60% brännskador och omkom senare på sjukhus. Övre delen av sängen och madrassen var helt uppbrunna. Brandvarnare fanns ej.

Torsdag, tidpunkt okänd, el-olycka 10 kV vid ledningsarbete.

El-montör omkom vid elolycka på ledning som han trodde var spänningslös. Han skulle laga en 10 kV ledning som skadats av en grävskopa vid arbeten vid en bro. Innan arbetet kontrollerade han med driftcentralen att strömmen var avstängd. Därefter använde han en handtång trots att föreskrifterna krävde ett specialverktyg. Ledningen var spänningsförande. Fel kabel hade frånskilts. Elsäkerhetsverket, Vattenfall och Arbetsmiljöverket utreder.

Onsdag kl. 15.00, trafikolycka med brand, kvinna 73 år omkom av branden, hennes son 29 år, avled direkt vid krocken.

Regn och dålig sikt på motorvägen. En lastbil körde bakifrån in i två stillastående personbilar. En av dem trycktes ihop ca en meter så att bensintanken gick sönder och det tog eld. Föraren, man 29 år, omkom direkt i bilen, kvinna 73 år, tog sig ur bilen men med svåra brännskador. Hon avled några dagar senare av sina brännskador.





Lördag kl. 05.30, man ca 60 år omkom vid villabrand

Mannen och hans hustru bodde i en liten torpliknande stuga som var ensligt belägen. Den aktuella natten var hustrun inte hemma, mannen var ensam. När hustrun kom hem på morgonen upptäckte hon att huset var helt nerbrunnet, endast skorstenen stod kvar. Utredning visar att el-spis var avslagen. Däremot fanns rester av en brasa i den öppna spisen.

Brandorsak okänd, okänt om det fanns brandvarnare

Måndag, tid och plats okänd, pensionerad elektriker 70 år omkom av el-ström 230 Volt

En pensionerad elektriker höll på med installationsarbeten på en nyuppförd inglasad altan. Anslutningen av elektriciteten gjordes till en kopplingsdosa på villans vind. Han skulle göra en omkoppling och troligen skifta anslutningarna till nollan och en fasledare i dosan. När han dröjde gick fastighetsägaren upp och fann elektrikern ligga huvudstupa över den öppna dosan. Elektrikern hade pacemaker inopererad.

Tisdag kl. 21.00, kvinna 45 år omkom vid lägenhetsbrand,

Brand i lägenhet på nedre botten av hus om 15 våningar. Säkerhetsdörr. Första angrepp utifrån via skarvstege och fönster. Trots detta svår rökspridning till korridor och trapphus. För att ventiler trappan måste rökdykare gå hela vägen och öppna fönster efter hand. Den omkomna kvinnan låg på rygg i en soffa i vardagsrummet. Soffans nedre del och kvinnans underkropp var svårt brända. Förmodligen har hon legat och rökt och tappat en cigarett.

Brandvarnare fanns inte. Sannolikt hade en fungerande brandvarnare räddat kvinnans liv.

Tisdag kl. 19.30, villabrand, man 86 år omkom

Kvinnan bodde ensam i en mindre villa om 11/2 plan. En privatperson hörde en brandvarnare som tjöt och såg rökutveckling. Hon försökte ta sig in i huset men kraftig rök hindrade. När räddningstjänsten anlände hittade de genast kvinnan omedelbart innanför entrédörren. Hon var då redan död. Branden startade förmodligen i köket, möjligen på grund av gnistor från en vedspis. Sjukdomsfall? Brandvarnare fanns och fungerade.

Lördag kl. 08.30, husbilsbrand, man ca 55 år och kvinna ca 50 år omkom

Husbilen brann upp utan att branden upptäcktes. Troligen alkoholrelaterad olycka med värmare eller levande ljus.

Lördag kl. 04.00, pojke 8 och flicka 10 år, omkom vid villabrand

Villa 11/2 av trä. Renoveringsarbeten pågick. Föräldrarna sov därför i källaren. Branden började på bottenvåningen, möjligen på grund av ett bortglömt levande ljus i en väggljusstake. Grannar upptäckte och larmade. Barnens sov på övre våningen. De försökte ta sig ut via trappan men röken hindrade dem. Pappan reste en stege och försökte ta sig in till dem. Han skar sig och brännskadades svårt, mamman chockades. Villan var övertänd vid räddningstjänstens ankomst. Brandvarnare var nertagen och låg på diskbänken i köket.

Söndag kl.17.00, man 67 år omkom vid brand i sommarstuga

Mannen var ensam i stugan över helgen. Branden inträffade troligen natten mellan fredag och lördag men upptäcktes först på söndag när den omkomnes bror skulle besöka honom. Stugan var då helt nerbrunnen och räddningstjänsten larmades ej. Den hade vedeldning, dessutom fanns förbrukningskällor med gasol. Den omkomne drog sig ibland tillbaka till stugan för att få vara i fred. Kroppen påträffades på golvet vid ytterdörren mot en altan. Brandvarnare fanns ej.

Onsdag kl. 06.00, man ca 65 år omkom vid brand i mindre villa.

Mannen bodde ensam i en mindre villa på landet. Han hade uttalat livsleda. Hela huset övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Spår av brandfarlig vätska. Brandvarnare fanns ej.

Torsdag, kl. 22.30, par, man 60 år och kvinna 58 år omkom vid villabrand

En granne som bodde några hundra meter från objektet såg branden och slog larm. Vid räddningstjänstens ankomst var hela övervåningen och delar av entréplanet övertända. Kvinnan var handikappad. Paret hade sin sovplats på övervåningen och påträffades båda i anslutning till sovrummet. Branden har förmodligen börjar på eller i närheten av el-spisen i köket på bottenvåningen. Okänt om det fanns brandvarnare.

Torsdag kl. 19.30, man ca 55 år omkom vid självvållad brand

Förbipasserande upptäckte en brinnande bil och en brinnande kropp med en bensindunk intill.

Onsdag kl. 10.00, kvinna 84 år på äldreboende omkom av brand i sina kläder.

Den handikappade kvinnan bodde ensam i ett rum på ett äldreboende. Det fanns automatlarm med rökdetektor i lägenheten. Larmlagring och larmorganisation. Kvinnan var storrökare och hade tidigare tappat brinnande cigaretter. Det fanns flera brännmärken på golvet. Larmet löste och personal rusade till. Kvinnan satt med brinnande kläder i sin rullstol. Personalen gjorde en bra insats och lyckades släcka branden med en brandfilt och vatten från en hink. Kvinnan fick mycket svåra brännskador på överkroppen och avled senare.



Onsdag, tid okänt, man 50 år omkom vid el-olycka 400 Volt

En rörmontör hade på en lantgård bytt en mindre dränkbar pump mot en större. Han utförde själv el inkopplingen av motorn och hade tagit bort kåpan över tryckströmbrytaren till hydroforen. Vid olyckstillfället höll han på att tejpa två vattenledningsrör som var placerade vid tryckströmbrytaren. Lantbrukaren fann honom liggande på knä med överkroppen mot tryckströmbrytaren.



Torsdag kl.06.30, mamma 34 år och dotter 1 år omkom vid brand i tvåfamiljsvilla

Större villa med en lägenhet på bottenvåningen och en på övervåningen. Omfattande brand i vardagsrum och sovrum på övervåningen. Brandstyrkan var starkt decimerad på grund av annat samtidigt larm. En familj om fyra personer tog sig själva ut från lägenheten där nere. Grannen hörde kvinnan skrika och försökte också ta sig in till familjen på övervåningen. Men trappan var belamrad med möbler och flyttkartonger och dörren var dessutom låst. När rökdykarna tog sig in fann de mamman och hennes dotter döda och svårt brända på golvet i vardagsrummet där uppe där branden började. En man hade tidigare räddat sig genom att hoppa från ett fönster. Omständigheterna ännu oklara.

Okänt om det fanns fungerande brandvarnare.

Torsdag kl. 20.00, man 71 år omkom vid gasolexpllosion i bastu

Mannen badade bastu i en uthuslänga. Bastun var vedeldad. Troligen utspelades följande: Mannen och hans hustru hade förberett att steka korv på ett gasolkök i relaxrummet utanför bastun.. När mannen bar in gasolflaskan (P11) i relaxrummet bar han den i ventilkranen. Hustrun hade tillfälligt lämnat byggnaden. Troligen hade gasolflaskans ventil öppnats lite av misstag så att det strömmade ut oförbränd gasol i förrummet medan mannen satt kvar i bastun. När han öppnade dörren för att gå ut ur bastun exploderade den utläckta gasolgasen. Det uppstod brand. Några minuter senare exploderade gasolflaskan. Förmodligen hade den ramlat omkull vid den första explosionen så att det var vätskefas över ventilen. Mannen fick brännskador och avled ett par veckor senare.

Fredag kl.20.30, kvinna 71 år omkom vid brand i tvättstuga i radhus

Kvinnan bodde ensam i radhuset. Branden startade i tidningar och papper i husets tvättstuga som blev helt utbränd. Sannolikt rökning. En väggventil spred branden till mellanvägg och vindsutrymme som var öppet över de övriga lägenheterna Branden upptäcktes av en granne. Kvinnan hittades på golvet i köket som har dörrförbindelse med tvättstugan. Dörren var stängd under hela förloppet och branden var troligen fullt utvecklad när kvinnan observerade faran. Okänt om det fanns brandvarnare. Tre år tidigare inträffade en liknande brand i samma hus. Enligt uppgift startade den då i tvättmaskinen. Också vid det tillfället hittades kvinnan på golvet i köket men räddades då av en granne

Söndag, på natten eller morgonen, man ca 50 år omkom vid villabrand.

En äldre träbyggnad i två plan på landet beboddes av en 81-årig man och hans ca 50 år gamla son. Brand uppstod genom el-fel i en frysbox som stod på en glasveranda. En granne upptäckte branden och försökte släcka med två pulversläckare. När detta misslyckades kröp han in genom ett fönster och hittade 81-åringen på köksgolvet på bottenvåningen. Grannen släpade ut den gamle mannen som bara fick lindriga skador. Huset övertändes innan räddningstjänsten kom fram ca 25 minuter efter larm. Kroppen av den ca 50-årige sonen hittades senare på övervåningen.

Onsdag kl. 08.30, man 68 år omkom vid villabrand.

Mannen bodde ensam i en enplans trävilla och var sjuklig med behov av syrgasutrustning. Enligt hemtjänsten rökte han ibland i sängen. En granne upptäckte rök från ett av villans fönster, räddningstjänsten larmades. Rökdykare fann mannen på golvet i anslutning till sitt sovrum, vilket blev helt utbränd. Förmodligen hade han försökt att fly ut från branden. Han avled någon timme senare på sjukhus. Mannen hade tidigare varit utsatt för brandtillbud i samband med sängrökning. Brandvarnare fanns inte.

Torsdag kl. 22.00, man och kvinna, 85 respektive 83 år, omkom vid villabrand

Det gamla paret bodde i en tvårumslägenhet på andra våningen i ett flerfamiljshus om tre plan. Förbipasserande kände röklukt och larmade. Eftersom det var svårt att lokalisera brandlägenheten försenades insatsen något. Vardagsrummet blev svårt brännskadat, sovrum, kök och hall fick svåra rök- och värmeskador. En av de omkomna påträffades på golvet i köket, den andre på golvet i vardagsrummet. Branden har av allt att döma startat i en soffa i vardagsrummet. I soffan fanns rester av en bäddmadrass vilket tyder på att den använts som sovplats. På soffbordet fanns en askkopp fylld med fimpar. På bordet låg också en cigarettändare. Mycket tyder på att branden uppstått på grund av sängrökning.

Brandvarnare fanns ej.

Fredag kl. 20.30, man 91 år omkom vid lägenhetsbrand.

Mannen bodde ensam i en stor lägenhet på 4:e våningen i ett 8-våningshus. Han hade regelbundna besök av hemvårdspersonal som besökt honom kl. 17.30. När de återkom kl. 20.30 var lägenheten rökfylld och räddningstjänsten larmades. Mannen påträffas livlös på golvet i köket. Begränsad brand i köksinredningen i och runt en mikrovågsugn kunde enkelt släckas. Branden har troligen börjat inne i mikron. Mannen avled en vecka senare.

Brandvarnare fanns men fungerade ej, troligen pga tomt batteri.

Fredag kl. 08.00, villabrand, man 69 år omkom.

Trävilla 11/2 plan med massor av sparade föremål. Mannen bodde ensam och var samlare. För att slippa betala el hade han gjort en egen anslutning till inkommande ledning. Anslutningen var underdimensionerad, blev överhettad och vållade brand i ett rum med snedtak på övervåningen. En granne som är brandman upptäckte branden och bröt upp ytterdörren i väntan på sina kollegor. Mannen påträffades medvetlös i trappan mellan våningarna. Han var snabbt ute och fördes till sjukhus. Där avled han tre dagar senare. Brandvarnare fanns ej.

Måndag kl. 09.00, trafikolycka med brand i färdtjänstbuss, rullstolsbunden kvinna 30 år omkom

Handikappbussen påkördes bakifrån av en större linjebuss. Troligen halka. Den började genast brinna explosionsartat. Föraren och en annan handikappad kvinna räddades av andra bilister men den omkomna kvinnan var fastklämd...

Lördag kl. 10.00, kvinna 73 år omkom vid lägenhetsbrand

En åldrig granne med nersatt hörsel tyckte sig redan vid 8-tiden höra en brandvarnare som tjöt. Men först när grannen vid 10-tiden kom hem från en promenad tittade hon i brevinkastet, kände rökluft och slog larm till en annan person. Denne känner på dörren som är olåst. Det brinner då med lågor i hallen. De stänger dörren och larmar 112. När räddningstjänsten kom fram var det för sent. Den omkomna kvinnan påträffades i sin säng. Hon bodde ensam och har troligen fått brand i sina kläder pga en het spisplatta. Förutom sängen och en mindre brand i hallen var brandskadorna små.

Onsdag kl. 20.00, man 73 år omkom vid lägenhetsbrand

Mannen bodde ensam i en trerummare på andra våningen av ett flerfamiljshus. Brand i säng och sängkläder i sovrummet. Mycket talar för att orsaken var sängrökning. Mannen hittades liggande på golvet i köket. Han har troligen vaknat och försökt hämta vatten för att släcka branden i sängen. Branden upptäcktes av grannar och förbipasserande personer. Räddningstjänsten bröt sig och fick ut mannen men han avled senare på sjukhus av sina rökskador. Branden begränsades till sovrummet.

Brandvarnare fanns ej.

Lördag kl. 09.30, man 73 år omkom vid lägenhetsbrand


Mannen var svårt dement men bodde ensam i en liten lägenhet och fick besök av hemtjänstpersonal morgon och kväll. Branden hade självslocknat och upptäcktes av hemtjänstpersonal när de skulle besöka mannen på morgonen. Han låg på golvet mellan vardagsrummet och sovrummet. Det hade varit en pyrande brand i sängen, det mesta av madrassen hade smält och låg som en pöl på golvet. TV:n var påslagen liksom en ugn och spisplatta på svag värme. Mannen var storrökare brandorsaken troligen sängrökning.

Brandvarnare fanns ej, däremot fanns ett fäste till brandvarnare i taket.

Måndag kl. 01.00, kvinna ca 65 år omkom vid lägenhetsbrand

Brand i lägenhet 2 rok. på 8: våningen i större flerfamiljshus. Spritfest. Felaktig adress fördröjde räddningstjänstens insats några minuter. När lägenhetsdörren bröts upp påträffades en livlös man omedelbart innanför dörren. Han fördes till sjukhus och överlevde utan allvarligare skador. Dessutom sprang två hundar själva ut ur lägenheten. Den omkomna kvinnan påträffades död och svårt bränd på golvet bredvid köksbordet, lutad mot ett delvis bortbränt skåp. Förmodligen har hennes kläder blivit antända av någon orsak när hon satt vid köksbordet.

Brandvarnare fanns ej.



Måndag kl. 19.00, man 60 år omkom vid villabrand

En förbipasserande bilist upptäckte kraftig rökutveckling från huset och slog larm. Rökdykarinsats genom huvudentrén, innanför dörren låg en hund som var livlös. Sökning i kök och sovrum. En plötslig övertändning gjorde att flera fönster gick sönder och de först insatta rökdykarna måste övergå från sökning till släckning. En annan rökdykargrupp tog sig in via en altandörr och fann den omkomne ägaren svårt bränd i ett annat sovrum där branden uppenbarligen startat. Mannen bodde ensam i huset. Allt talar för alkoholrelaterad sängrökning. Brandvarnare fanns ej.

Torsdag kl. 23.00, man 56 år omkom av brand i kläder

Lägenhet på tredje våningen av flerfamiljshus. Grannar hörde brandvarnare som tjöt. Rttj. larmades. Brandpersonalen bröt upp dörren. Rökdykare släckte bylte som brann med meterhöga lågor. Det visade sig vara kroppen av en människa. Lägenhetsdörren var låst, ingen spisplatta var påslagen. Brandvarnare fanns och fugerade. Ärendet avslutat.

Torsdag kl. 07.30 kvinna 81 år omkom vid villabrand

Den gamla damen var dement men bodde ensam i en tvåplans sekelskiftesvilla av trä. Varm aska från en vedspis har troligen kommit in bakom en golvsöcket och startat brand i köket. Det hade tidigare varit brandtillbud med varma rester av sot och aska. Brandskadorna blev små men kvinnan påträffades död på golvet i köket nära ytterdörren. Hennes rullator fanns i ett annat rum. Dödsorsak koloxidförgiftning.

Brandvarnare fanns ej.

Söndag kl.23.00, kvinna 73 år omkom vid lägenhetsbrand.

Brand i lägenhet på 5:e våningen. Brandvarnare tjöt och grannar kände rökluft från ventilationen. Hela den stora femrumslägenheten, där kvinnan bodde ensam, var rökfylld när räddningstjänsten trängde in. Det brann då kring kvinnan som satt i en brinnande fåtölj. Eventuellt drabbades hon av sjukdom innan branden men av vissa tecken att döma var hon vid liv när branden bröt ut. Brandorsaken är sannolikt cigarettglöd eller en öppen låga. Brandvarnare fanns och fungerade.

Onsdag kl. 14.30, el-olycka, rörmontör man 55 år omkom av elektrisk ström.

Rörmontören höll på att ta bort ett expansionskärl på den trånga vinden till en villa. Han sågade av ett vattenledningsrör. Bredvid detta löpte ett annat metallrör med el-ledningar. Detta var av någon anledning strömförande. Det blev en sluten krets mellan hans hand och hans ben som var i kontakt med expansionskärl. Elektrikern hann skrika att till husägaren att han fick ström i sig innan han blev medvetslös. Ej brand, endast insats av ambulanspersonal vilka gjorde omfattande upplivningsförsök utan att lyckas.

Torsdag kl. 05.00, kvinna 95 år fick svåra brännskador och avled på sjukhus

En granne i samma flerfamiljshus kände rökluft och larmade. När brandpersonal kom dit var branden släckt men den gamla kvinnan och hennes medelålders son var kvar i lägenheten på första våningen. Båda var brända, kvinnan dock allvarligast. Branden hade börjat i ett täcke som ramlat ner på ett gammalt elektriskt element som stod mellan deras sängar. Sonen vaknade och lyckades också få ut sin gamla mor från brandrummet. Hon hade 60% brännskador och avled ett par dagar senare på sjukhus.

Brandvarnare fanns förmodligen ej.

Tisdag kl. 01.00, man 64 år omkom vid lägenhetsbrand som spred sig till vinden

Mannen bodde ensam i en lägenhet på översta våningen i ett stort flerfamiljshus. Han hade missbruksproblem och var storrökare. Branden spred sig till vinden, taket och ytterligare ett 20-tal lägenheter.

Brandvarnare fanns ej.

Torsdag kl. 23.30, kvinna 83 år omkom vid brand i servicehus

Kvinnan bodde i en liten lägenhet på ett servicehus. Hon var handikappad. Hon satt uppenbarligen i en fåtölj i vardagsrummet och rökte. Branden startade förmodligen i hennes kläder och spred sig till fåtöljen och en liggsoffa bredvid. Automatiskt brandlarm fanns och fungerade. Personalen gjorde ett bra ingripande och bekämpade branden med en pulverläckare men kvinnan som fortfarande satt i fåtöljen var redan död.

Lördag kl. 11.30, brand i servicehus, man 80 år omkom

En person omkom och ytterligare fem fick föras till sjukhus efter brand på servicehus. Huset var från början byggt som flerfamiljshus med smålägenheter och saknade automatlarm och brandvarnare. Den omkomne mannen bodde ensam i en lägenhet 1 rok. Han var storrökare och har uppenbarligen rök i sängen som antändes. Han försökte ta sig upp men föll bakåt med sin rullator över sig. Personalen upptäckte branden och försökte tränga in. Det misslyckades och dörren förblev öppen. Kraftig rökspridning i korridor och uppåt i trapphuset. Hela andra våningen på byggnaden måste evakueras och de boende föras till en extern uppsamlingsplats.

Söndag kl. 21.30, brand i servicehus, kvinna 88 år omkom

Servicehuset har aut. brandlarm och larmorganisation. När larmet utlöst såg nattpersonalen från vilken lägenhet det kom och skyndade dit och låste upp med sin nyckel. När de öppnade dörren möttes de av tät rök. De stängde dörren och aktiverade i stället larmet till räddningstjänsten. Rökdykare hittade den omkomna kvinnan som satt i sin rullstol vid köksbordet. Stolen samt kroppen brann kraftigt. Hela lägenheten (1 rok med öppen planlösning) var helt rökfyllt. Rök spred sig till ovanliggande lägenheter och också ett par andra pensionärer fick föras till sjukhus för rökskador.

Aut. brandlarm fanns och fungerade.

Söndag kl.03.30, kvinna 81 år omkom vid villabrand

Vid räddningstjänstens ankomst var villan helt övertänd. Förbipasserande hade räddat ut en person, kvinnan var kvar där inne. Rökdykarinsats var då omöjlig pga brandens omfattning. Hon påträffades senare i en sittmöbel i det som tidigare varit vardagsrummet. Totalskada. Brandvarnare fanns troligen ej.

Tisdag kl. 06.00, kvinna 57 år omkom vid brand i villa/fritidshus

Förbipasserand bilist upptäckte kraftig brand, helt övertänt vid rtj. ankomst. Kvinnan var på tillfälligt besök i stugan, hon brukar enligt uppgift tända ljus...

Tisdag kl. 21.30, lägenhetsbrand, kvinna 81 år omkom.

Kvinnan var svårt dement men bodde ensam i en lägenhet om 3 rok. Av släktingar anhöriga var hon strängt förbjuden att röka när hon var ensam hemma. När räddningspersonalen trängde in var det två brandhårdar, dels i hennes säng och dels i kläder på en stol. Troligen hade hon själv spridit branden när hon försökte värja sig. Hon avled senare på sjukhus.

Brandvarnare fanns ej.

Tisdag kl. 23.30, man 37 år omkom vid brand i flerfamiljshus

Fastigheten hade fyra lägenheter: två nere i bottenplanet, två lägenheter en trappa upp. Branden började i en obobodd lägenhet på bottenplanet. Den har förmodligen pågått i ett par timmar innan den blossade upp. När räddningstjänsten anlände hade den brutit igenom bjälklaget upp till nästa våning. Orsaken har ej kunnat fastställas men prover har skickats till SKL. Den omkomne mannen bodde i lägenheten ovanför. Han påträffades framstupa på golvet i hallen i sin lägenhet på övervåningen och var bara iklädd ett par jeans.

Brandvarnare fanns ej.

Onsdag på natten, banarbetare 50 år omkom av 16kV el på järnvägsstation

Banverksarbetaren omkom då han på natten arbetade med kabeldragning på en station. Kontaktledningarna skulle vara fränkopplade men av någon anledning var en av dem det inte. Mannen kom i kontakt med ledningen och utsattes för strömgenomgång och föll till marken

Fredag kl. 03.00, man 75 år omkom vid villabrand

Mannen bodde ensam i ett hus om 11/2 plan. En granne upptäckte på natten att det brann kraftigt i mannens vardagsrum på bottenvåningen. Vid räddningstjänstens ankomst hade mellanbjälklaget redan rasat samman. Rökdykare påträffade senare mannen i ett sovrum på övervåningen. Han hade omkommit av brandgaserna. Branden hade börjat i ett hörn i vardagsrummet, möjligen pga ett bortglömt stearinljus.

Brandvarnare fanns ej.





Lördag kl. 23.30, man 85 år omkom vid lägenhetsbrand

Mannen bodde ensam i en lägenhet på andra våningen i ett hyreshus om tre våningar med tre trapphus. Han var icke rökare. Grannar kände röklukt och larmade. När räddningstjänsten anlände mötte vaktmästare med huvudnyckel. Branden hade börjat på ett bord i mannens sovrum, troligen på grund av ett bortglömt stearinljus. Sovrummet hade varit närmast övertänt, men branden hade falnat på grund av brist på luft. Brandvarnare fanns ej.

Söndag kl. 17.00, kvinna 65 år omkom vid villabrand

Kvinnan och hennes man bodde i en villa om 11/2 plan. Mannen var tillfälligt ute och kvinnan satt i ett sovrum och pratade i telefon med en bekant. Denne hörde kontiga knastrande ljud i bakgrunden och bad kvinnan gå och kontrollera vad det var. Plötsligt hördes ett skrik, sedan var allt tyst. Den bekante i telefonen ringde då till en son till kvinnan som bodde i huset bredvid och bad denne kontrollera vad som hänt. Det brann då kraftigt i köket i husets bottenvåning, allt var rökfyllt och det gick inte att ta sig in. Sonen krossade ett fönster men kunde ändå inte ta sig in. Kvinnan hittades på golvet i TV-rummet på bottenvåningen. Branden hade börjat i köket på grund av en kastrull på en påslagen spisplatta. Den hade troligen pågått en god stund medan kvinnan pratade i telefonen i ett annat rum medan dörrarna var stängda.

Brandvarnare fanns ej.

Fredag kl. 23.00, man ca 55 år innebränd i lägenhet

Tvåvånings trähus med fyra lägenheter. Branden började i mannens lägenhet. Övertänt vid räddningstjänstens ankomst. Övriga boende hann utrymma. Totalskada.

Okänt om det fanns brandvarnare.

Lördag på morgonen, man 36 år omkom vid brand i stuga

Mannen bodde ensam i en ensligt belägen stuga. På morgonen upptäckte en förbipasserande att stugan var nerbrunnen. Mannens kropp hittades senare av räddningstjänstens personal.

Lördag på kvällen, man 64 år dödsbränd i villagarage.

Mannen och hans fru hade grälat. Han gick ut i garaget där han hade ett relaxrum. När det dröjde innan han kom in igen gick frun ut för att se vart han tagit vägen. Garagedelen var då full av rök ända ner mot golvet. Hon såg att det brann kring en plastdunk som stod på golvet men kunde inte ta sig in för att undsätta mannen. Hon sprang då runt huset och krossade utifrån en fönsterruta till relaxrummet för att släppa ut röken. Då övertändes rummet. När räddningstjänsten anlände var det för sent att rädda mannens liv.

Brandvarnare fanns ej i denna del av huset.

Torsdag kl. 02.00, man 60 år, brand i källare i flerfamiljshus

Mannen bodde med sin fru i bottenvåningen av ett tvåvånings hyreshus med två trappor. Han var deprimerad och gick ner i källaren, hällde bensin över sig och tände på. Dörren till ett av de två trapphusen stod öppen och det blev rökspridning till trappan. Dessutom spreds rök via otätheter där vatten och avlopp passerar bjälklagen mellan våningarna i huset.

Ärendet avslutat