



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Smedjebackens kommun

Insatssammanställning

Datum: 2013-10-01

Diariernr: 2013.79

Utredare: Lars Andersson

Eget larmnummer:201300250

SOS larmnummer:52594316

Orsaken till undersökningen: Misstänkt anlagd brand

Händelsedata

Datum för händelsen: 2013-09-22

Adress: [REDACTED] 7-11-12-14

Typ av olycka: Brand i byggnad

Typ av skada(or): Två fastigheter totalt nedbrunna (nr. 11 och 12), ett förråd till viss del brandskadat (nr.14) samt en villa brandskadat i ett rum, del av vind samt resten utav villan vatten och rökskadat. (nr.7)

Orsak: Misstänkt anlagd brand



Fakta

	Datum	Tid		
Larm till SOS:	2013-09-22	04:42:34	Larmbehandlingstid:	00:02:12
Larm till Rtj:	2013-09-22	04:44:46	Anspänningstid:	00:02:56
Första bil ut:	2013-09-22	04:47:42	Körtid:	00:29:09
Ankomst skadeplats:	2013-09-22	05:16:51	Angreppstid:	00:03:09
Insatsen påbörjades:	2013-09-22	05:20:00	Insatstid:	00:36:14
Rtj avslutades:	2013-09-22	09:22:12	Tot. tid för insatsen:	04:37:26

Sammanfattning av olyckan

Räddningstjänsten larmades klockan 04:44:46 om brand i byggnad till ovanstående adress.

När Räddningstjänsten från Smedjebacken ankom kl. 05:16:51 var ladan på [REDACTED] 11 helt nedbrunnen. På grund av strålningsvärmen hade elden spridit sig till en intilliggande lekstuga. ([REDACTED] 14).

På [REDACTED] 12 var bortre lägenhet (mot skogen) samt vind övertänd vid ankomst. Räddningstjänsten från Skinnskatteberg var redan på plats och hade startat upp insatsen. Vid ett senare skede av insatsen upptäckte man att det kom rök från en villa i närheten av de övriga byggnaderna som brann. En rökdykarinsats gjordes och då upptäckte man att branden hade startat i ett sovrum och spridit sig till vind. Styrkorna koncentrerade insatsen på att skydda närliggande objekt. Resultatet blev total brandskada på [REDACTED] 11 och 12 samt rök och vattenskada på nummer 7 och 14.

Plats och objektsbeskrivning

Bränderna på [REDACTED] omfattade fyra byggnader.

[REDACTED] 14 som är ett sommarboende med två fristående intilliggande förråd/lekstuga. Förrådet blev eldhärjat, ca.20 m². Byggnaden är av trä och med tegeltak.

[REDACTED] 11 och 12 där båda byggnaderna blev totalt nedbrunna. Nummer 11 var en lada på ca. 240 m². Byggnaden var av trä med tegeltak. Nummer 12 var ett boningshus med två lägenheter, ca.212 m² . Byggnaden var uppförd i timmer med tegeltak.

[REDACTED] 7 var en villa på ca.125 m². Villan är av trä, taket är beklätt med betongpannor. Där eldhärjades ett rum som spred sig till vind. Villan rök och vattenskadades.

Händelseförlopp

Räddningstjänsten larmades 2013-09-22 klockan 04:44:46 om en brand på ovanstående adress. När Räddningstjänsten från Smedjebacken ankom kl. 05:16:51 var ladan på [REDACTED] 11 helt nedbrunnen. Troligen på grund av strålningsvärmen hade elden spridit sig till förrådsbyggnad på [REDACTED] 14.

På [REDACTED] 12 var borte lägenhet (mot skogen) samt vind övertänd vid ankomst. Räddningstjänsten i Skinnskatteberg var då redan på plats. (inväntar insatsrapport) Senare under insatsen ca. klockan 06:55 upptäckte man att det kom rök från villan på [REDACTED] 7.

Styrkorna koncentrerade insatsen på att skydda närliggande objekt. Ladan var helt nedbrunnen så man koncentrerade sig på att släcka det närliggande förrådet och skydda fastigheten på [REDACTED] 9. Då man konstaterade att inga människor fanns i byggnaden så började man med utvändig släckning på nummer 12.

När branden på nummer 7 upptäcktes så påbörjades en rökdykarinsats. Invändig släckning i sovrum samt vind.

Metoder/Beslut

Yttre släckning på [REDACTED] 11,12 och 14. Inre släckning med rökdykning i [REDACTED] 7.

Samarbete

Malingsbo ligger inom avtalsområde med Skinnskatteberg. Vid larm i Malingsbo så larmas Räddningstjänsten i Smedjebacken samt Räddningstjänsten i Skinnskatteberg. Skinnskatteberg var först på plats.

Resultat av polisens utredning

Utredning nedlagd på grund av brist på bevis. Misstanke finns.

Samband

Fungerade väl

Utrustning

Inga brister


Kompetens

Insatsen fungerade väl.

Ledning

Befäl från Smedjebacken övertog RL funktion från Skinnskatteberg när han ankom skadeplats. RCB hade i inledningsskedet bakre ledning vid räddningsstation i Smedjebacken. Åkte senare till platsen för att vara RL behjälplig. Övertog ej RL funktionen.

Bilder Översiktsbild [redacted]



[redacted] 11-14-12



Ladan [redacted] 11



Förråd/lekstuga [redacted] 14



12



12



7

