



Olycksutredning

Datum
2015-11-13
Handläggare
Peter Karlsson
Diarienummer
dnr 2015/979-309.

Anledning till undersökningen:

Brand asylboende Filipstad



Uppdragsgivare: Bergslagens Rådningstjänst
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring
Undersökningen utförd: 2015-06-23 av Brandutredare Peter Karlsson
Bilagor:

Upplysningar om branden

Larmtid:	2015-06-19 08:22
Adress:	Whintergren Nykroppa
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Objektstyp:	Boende för asylsökande
Startutrymme:	Kök/allrum
Startföremål:	Molotovcocktails som kastats in.
Brandorsak:	Anlagd brand
Insatsrapport nr:	2015000643

Sammanfattning – Erfarenhet

Någon eller några personer har försökt att sätta eld på ett boende för asylsökande, man har slängt in två st. så kallade Molotovcocktails genom fönstret. En av flaskorna går sönder och tänder i köket, den andra studsar förmodligen i en stol och blir liggande hel. Branden självslocknade då det inte fanns så mycket brännbart material att få fäste i, enbart vätskan brinner i princip samt lite brand och värmeskador på köksinredningen. Om flasknummer två hade gått sönder så hade det förmodligen blivit en helt annan brand i rummet.

Bergslagens Rådningstjänst

Peter Karlsson
Brandutredare

Postadress:
Box 424
681 29 kristinehamn

Besöksadress:
Scheelegatan 1a
Filipstad

Telefon:
0550-63600
Direktnr:
0590-15216

Telefax:
0550-63600
Org nummer
212 000-1124

Bankgiro:
5159-2673
Postgiro:
100 78 12-9



Bild 1. Södra sidan av byggnaden där brandattentatet har skett, röd pil markerar det fönster som molotovcocktailen har slängts in genom fönstret.



Bild 2. Det troliga är att fönstret har krossats innan flaskorna har slängts in i rummet.



Bild 3. Insidan av fönstret som flaskorna slängdes in.



Bild 4. Glasrester på golvet.



Bild . Glassplitter från en av flaskorna ligger på golvet.



Bild . Bild från den vätska, som har antänds från flaskan.



Bild . Branden har inte orkat fått tag i det brännbara material som fanns i rummet.



Bild 7.



Bild 8.



Bild 10. Den andra flaska går inte sönder, den blir liggande på en stol i rummet.



Bild 11. Man kan tydligt se att man har tänt på trasan vid flaskhalsen.

HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

Före framkomst

En person som jobbar i byggnaden, vaknar av att utrymningslarmet larmar. Han ser att det kommer rök från ett av rummen nere i källaren. Han ringer omgående SOS-alarm och säger att det är rökfyllt i just den lokalen, men han ser ingen brand.

Omfattning vid ankomst

Enbart rök, ingen brand vid framkomst.

Räddningstjänstens åtgärder

Ventilering av lokalen med övertrycksfläkt.

Brandförlopp

Den brännbara vätskan i flaskan har antänds, samt lite brand och värmeskador på en del av köksutrustningen..

Skadeomfattning

Brandskadad köksutrustning, samt röksmitta i övriga utrymmen.

Spridningsrisker

Stor spridningsrisk, både invändigt samt utvändigt.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

En gammal byggnad (plåtbeklädd byggnad med träpanel under) som har använts till äldreboende samt rehab anläggning för hjärnskadade personer från landstinget i Stockholm. Anläggning var nu tänkt till att bli ett asylboende.

Primärbrand

Köksmöbel,skåp.

Brandorsak

Anlagd

Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Räddningstjänstens insatsrapport.

Besök på platsen.

Samtal med Insatsledaren

SÄNDLISTA:

MSB
Polisen Tekniska Roteln Värmland
Filipstads kommun

BRANUTREDARE:

Peter Karlsson
Brandutredare / Insatsledare
Tel: 0590-15216
Mobil: 070-3163671
E-post: peter-a.karlsson@brt