



Olycksutredning

Datum
2016-02-08
Handläggare
Larz Eidwall
Diarienummer
2016-0056-309

Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad [REDACTED] - Degerfors

Uppdragsgivare: Bergslagens Rådningstjänst
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring
Undersökningen utförd: 2016-01-18 av Olycksutredare Larz Eidwall
Övriga deltagare: -
Bilagor: Bilder

Upplysningar om branden

Larmtid:	2016-01-18 kl. 13:56
Adress:	[REDACTED] Degerfors
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Objektstyp:	Villa
Startutrymme:	Vedskjul
Startföremål:	Askskopa
Brandorsak:	Kvarglömd aska i en askskopa
Insatsrapport nr:	2016000097

Sammanfattning – Erfarenhet

Mannen i huset har tömt aska med en askskopa och sedan tömt askan i soptunnan. Förmodligen har han missat att det var aska kvar i skopan när han placerade den ute i vedskjulet. Eftersom det var en rutin att göra denna procedur varje dag i kanske många år missades det troligen att all aska var tömd ur skopan.

Bergslagens Rådningstjänst

Larz Eidwall Olycksutredare

HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

Före framkomst

Mannen i familjen eldar ofta i sin kamin när det är kyligt ute. Han har som rutin att tömma kaminen på aska dagen efter att han eldat. Mannen gör likadant den här dagen också. Mannen använder en askskopa för att raka ut gammal aska. Han tömmer sedan askan i en påse och lägger påsen i soptunnan. Askskopian lägger han sedan ute i vedskjulet. Mannen går sedan och vilar i sin säng när senare upptäcker att det ryker utanför fönstret i sovrummet. Grannar har då redan upptäckt att det brinner i vedskjulet och ringer 112.

Rådningstjänstens åtgärder

Rökdykare släcker branden i vedskjulet samt att man öppnar upp gaveln på krypvinden på garaget och släcker branden som spridit sig dit. Veden lämpas ut ur skjulet och ventilation gör med hjälp av fläktar i garaget och förrådet.

Postadress:
Box 424
681 29 Kristinehamn

Besöksadress:
Mykrisvägen 7-9
691 31 Karlskoga

Telefon:
0586-63600
Direktnr:
0586-63622

Telefax:
0550-63600
Org nummer
222 000-0919

Bankgiro:
5159-2673
Postgiro:
100 78 12-9

Brandförlopp

Aska sprider sig förmodligen till veden i skjulet och skjulet brinner sedan kraftigt. Branden sprider sig sedan via takfoten in på krypvinden.

Skadeomfattning

Vedskjulet totalförstört. Delar av garaget rök och brandskadat samt lättare rökskador i övriga huset. Elen slås ut i garaget och förrådet samt andra delar av huset.

Spridningsrisker

Stor spridningsrisk till huset. Ingen spridningsrisk till övriga byggnader.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Enplansvilla med vind i tegel och träkonstruktion. Hopbyggt garage och förråd. På garagets norrsida har ett vedskjul byggts. Förbindelse via en dörr från förrådet till vedskjulet.

Brandorsak

Med stor sannolikhet har inte askskopan tömts helt utan kvarglömd aska har antänt veden i vedskjulet. Ingen annan tänkbar brandstiftare kunde hittas.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Intervjuer med mannen och kvinnan i huset samt besök på platsen vid brandtillfället.

SÄNDLISTA:

MSB

OLYCKSUTREDARE:

Larz Eidwall

Olycksutredare / Insatsledare

Tel: 0586-63622

Mobil: 073-5058861

E-post: larz.eidwall@brt.se



Bild 1. Vedskjulet påbyggt mot garaget.



Bild 2. Branden har spridit sig via takfoten inne i skjulet.



Bild 3. Håltagning i krypvinden på garaget.



Bild 4. Askskopan