RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

Brand i lägenhet Nobelvägen 56b Malmö 2016-10-01

Dan Persson

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

DOKUMENTINFORMATION	
Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2016.05835
Händelse: Branden/olyckan 2016-10-01, lördagdag, klockan. 23:38 Insatsrapport	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2016-10-04	Förundersökning	DPN	ACN

Bilagor:
Insatsrapport: 2016/04932(internt larmnummer) Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl. a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Byggnad

Byggnaden uppfördes troligtvis på 1960-talet. Byggnaden är en femvåningsbyggnad och består utvändigt av en betongstomme beklädd med tegel. Invändigt består stomme och väggar mestadels av betong.

Beskrivning händelse

Barn befinner sig i ett rum och upptäcker att det brinner från en Hoverboard som står på laddning, varpå de ropar på de vuxna. En vuxen går in och släcker ner branden genom att hälla kastruller med vatten över branden. Lågorna minskar då något varpå en granne släcker branden med en handsläckare genom ett fönster ut mot loftgångenen. En person larmar SOS i anslutning släckningen av branden.

Beskrivning skador

Ett rum fick brandskador på fåtölj, matta, golv och vägg. Hela lägenheten rökskadades.

Trolig orsak

Branden startade troligen i anslutning till en Hooverboards batteri (modell Air board Hoover board 2x350w).

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår att ärendet skickas vidare till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Malmö, 2016-10-04

Dan Persson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd

Källhänvisning
Insatsrapport 2016/04932
Intervju med vittne
Eget platsbesök 2016-10-03

Foto 1. Loftgång.

Foto 2. Plats där Hooverboard var placerad.



Foto 3. Hooverboard.

Foto 4. Närbild Hooverboards batterienhet (Batteri: Litium 36 V/4AH).