

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i förråd i bensinmack.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

På torsdagen kl 12.44, larmades räddningstjänsten om en brand på en mack. Bil 101, 104 från station A och bil 131 och 134 från deltidssavdelning B, utgick från respektive stationer. Vid deltidssavdelningens framkomst, kl 12.50, brann det i ett förråd som var uppfört vid sidan om macken. Ägaren slog ner branden med två pulversläckare och räddningskåren eftersläckte med vatten. Därefter demonterades några fasadplåtar vid taket på bensinmacken, för att kontrollera att branden inte hade spridit sig till denna byggnaden. Affären och lagerdelen rökventilerades, då röken hade spridit sig i dessa delar av byggnaden.

PLATSBESKRIVNING

Förrådet som brann är uppfört 1,10 m från bensinmacksbyggnaden. Förrådet är 3,05 m x 1,90 m och höjden 1,75 m och uppbyggt av regler med väggar i lockpanel, taket är av korrugerad plåt.

UNDERSÖKNING

Den primära brandhärden har varit i förrådet där man förvarade tomkartonger och annat pappersavfall.

BRANDFÖRLOPP

Branden har startat i pappersavfallet och spridit sig uppför väggarna i förrådet. Då förrådsbyggnaden är placerad så nära bensinmacken fick man en värmepåverkan på en ståldörr i brandklass A60 (EI60) och fasadplåten vid taket. Tilluften tas in via fläktar på taket och det var det som gjorde att man fick in röken i affärs- och lagerlokalerna. Takbeläggningen på bensinmacken är av tjärpapp.

SPRIDNINGSRISK

Om branden inte släckts, hade med största sannolikhet branden spridit sig till bensinmackens tak.

BRANDORSAK

Någon naturlig anledning till branden kan ej anges, varför brandorsaken kan ha orsakats av våda eller anlagts.