

## **BRANDUTREDNING**

Undersökning är utförd av Brandkåren med anledning av brand i samlingslokal i förvaltningsbyggnad.

Vid arbete med färgborttagning på fönster på 2:a våningen i en 3-vånings samlingslokal uppstod en brand i innanförliggande fönsterkarm och vägg, genom överhettning. Branden spreds i rummet och rökfylldde hela 2:a våningsplanet innan den upptäcktes av personer som befann sig i en lokal på plan 3. Försök att släcka branden med handbrandsläckare misslyckades. Personer utrymde via huvudtrappan, till vilken rök började spridas. Skadorna omfattade brandskador och sotskador i startrummet samt rökskador på hela 2:a våningen och i huvudtrapphuset. Ingen människa skadades. Risk för fortsatt brandspridning till hela byggnaden förelåg. Risk för liv och hälsa för människor i byggnaden förelåg också.

Vid arbete av denna typ krävs bevakning och kontroll under minst 1 timme efter arbetets slutförande.