

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Dödsbrand i flerfamiljshus, där en man påträffades svårt skadad och avlider på sjukhus.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Undersökningen påbörjades av krinsp NN lördagen xx-xx-xx och fortsatte måndagen xx-xx-xx där undertecknad brandingenjör Peter Svensson deltog.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Brandkåren fick larm kl. 07.07 om en lägenhetsbrand. En förbipasserande person såg rök från ett öppet lägenhetsfönster. Vid framkomst slog lågor ut genom det västra fönstret. Rökdykare gjorde angrepp via trapphuset på östra sidan. En man hittades liggandes på golvet i hallen med fötterna mot entrédörren. Mannen bars snabbt ut och syrgasbehandlades av brandkårens personal. Ambulanspersonal fortsatte behandlingen och förde mannen till sjukhus där han sedan avled. Branden släcktes snabbt innan det var fara för de andra boende i huset.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Se polisens undersökningsprotokoll. Det hade även framkommit att mannen hade varit kraftigt berusad ute på en nattklubb och en kvinnlig bekant hjälpte honom hem. Vid ca kl. 02.30 bäddade kvinnan ned mannen i sin säng och lämnade därefter lägenheten. Hon var helt säker på att inget ljus brann och att vardagsrumsfönstret var stängt. Någon gång mellan kl. 03.00-03.30 ringde mannen till en kompis för att prata. Strax efter kl.07.00 passerar någon och ser rök från det öppna fönstret, kl.07.07 larmas brandkåren. Vad som har hänt fram tills att branden har startat är okänt. Mannen har troligtvist öppnat fönstret och kanske tänt en cigarrett och ett ljus. Enligt uppgifter från hans far var mannen en storrökare och tände ofta ljus.

## **SLUTSATS**

Se polisens undersökningsprotokoll. Brandorsaken kan inte fastställas. Brandbilden tyder på att primärbranden är till vänster om vardagsrumsfönstret. Inget tyder på att det skulle vara någon elektrisk orsak. Vad som skulle kunnat starta branden är och förblir ett stort frågetecken.

## **ERFARENHETER**

En brandvarnare hade förmodligen räddad mannen.