

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Villabrand.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Tommy Broholm, Räddningstjänsten och NN, kriminaltekniker.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Brand i villa. Vid framkomst var huset helt rökfyllt. En brand hittades i vardagsrummet under golvet. Ägaren hade vaknat av att hunden väckte honom och huset var rökfyllt. Han gjorde själv ett släckförsök med en handbrandsläckare, sedan ringde han närmaste granne som efter en stund kom och konstaterade att branden fortfarande pågick under golvet. Därefter larmades räddningstjänsten. Hela vardagsrumsgolvet sågades upp för att komma åt branden. Branden spred sig också till duschrummet via avloppsröret under huset. Hål togs upp i taket och rutor på övervåningen slogs sönder för att ventilera ut röken. Brandorsak okänd.

ERFARENHET

Trots att släckpersonalen uppger att huset var rökfyllt, vid deras ankomst, är sot och rökskadorna mycket begränsade. Anledningen torde vara att inget konstmaterial varit inblandat i branden, utan endast fibrösa ämnen, trä och kutterspån.