

## HÄNDELSEFÖRLOPP

### Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 22:48 konstaterades följande: Brand hade ägt rum i ett festivaltält där gasol antänts i samband med flaskbyte. Branden var släckt vid brandkårens ankomst.

### Räddningstjänstens åtgärder

Kontroll av gasolflaska och grillbord.

### Brandförlopp

I samband med gasolflaskbyta till ett grillbord, skruvades slanganslutningen ej fast tillräckligt. Utströmmande gasol vid flaksventilen antändes av grillbordets heta undersida med brand kring flaskan som följde. Med gemensamma krafter och pulversläckare släcktes branden av närstående tältinnehavare på festivalområdet.

### Skadeomfattning

Brandskadorna begränsades till gasolslang och ventilutrustning.

### Spridningsrisker

Risk för brandspridning till festivaltältet, samt med tanke på det stora antalet människor som trängdes kring festivaltälten även risk för att människor skulle kunna komma till skada.

## UNDERSÖKNING

### Platsbeskrivning

Restaurang./festivaltält under festival på torget.

### Primärbrand

Grillbord med gasolflaska.

### Brandorsak

Het yta antände utläckande gasol.

## SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

I samband med gasolflaskbyta till ett grillbord. skruvades slanganslutningen ej fast tillräckligt. Utströmmande gasol vid flaksventilen antändes av grillbordets heta undersida med brand kring flaskan som följde. Med gemensamma krafter och pulversläckare släcktes branden av närstående tältinnehavare på festivalområdet.