

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i matsal. Den xx-xx-xx klockan 10.01

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg, räddningstjänsten.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Byggnad i två plan. Byggt i betong. I nedre plan finns ett företag som säljer och reparerar bilar. Där har också företaget X sina lokaler, kontor, matsal, verkstad mm. Övre plan är under ombyggnad.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

En person i en byggnad på andra sidan gatan såg att det brann i företaget X:s lokaler. Denne person larmade företaget X. Vem som larmat räddningstjänsten är oklart. Räddningstjänsten fick larm om att det brunnit i en kaffebyggare på bilföretaget. När de anlände till det företaget var det ingen som visste något om någon brand. Det kom då en man som sade att det brunnit i företaget X:s lokaler. Räddningstjänsten kunde konstatera att det brunnit i matsalen och att branden var släckt. Lokalerna ventilerades. Det visade sig att det brunnit vid matsalens spis. En person hade passerat och sett detta, tagit första handbrandsläckare han sett och gått in i matsalen. Den släckaren fungerade inte. Han sprang ut igen mot verkstaden, hittade en annan släckare, återvände till matsalen och släckte branden. En berömvärd insats.

UNDERSÖKNING

Undersökningen visar att branden startat i den del av rummet där spisen finns. Branden har spridit sig uppåt skåparna och taket. Det är i ett hörn av rummet. I detta hörn finns spis, diskbänk och skåp. Spisen är av typ trinettkök. På detta trinettkök finns det några kaffebyggare. Det är 2 st av typ perculator, 1 st av annan typ, diskmedel, kaffemuggar. Branden har inte börjat i någon av kaffebyggarna. Inget annat brännbart fanns där. Branden har börjat pga. att någon av misstag vridit på en strömbrytare till en av spisplattorna på max. En kaffebyggare var placerad på en av plattorna. Kaffebyggaren har blivit varm, plasten har smält och antänts. Teorin styrks av den person som släckte branden, han hade stängt av spisplattan efter han släckt.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns stor risk för brandspridning till övriga utrymmen i huset.

SLUTSATSER

Branden har börjat pga. att en av spisplattorna blivit varm. Vredet har av misstag vridits på max. En av personalen har gjort en berömvärd insats och släckt branden.

FÖRSLAG

En arbetsbrytare eller timer till spisen hade kanske räckt. Då måste man göra två moment för att starta spisplattorna.