

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Dödsbrand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och polisens tekniker.

OBJEKTET

Huset ligger bredvid länsväg 206. Ca 2 km. sydost om X-by. En 1½ plans villa byggd i liggande timmer och beklädnad med stående panel. Huset har en utbyggnad i ett plan byggt i trä. Ingen källare. Utbyggnaden är mot norr och i den finns entrén. Utbyggnaden var inredd med bl. a. soffa, matbord, stereo, TV och två el-radiatorer. Huset var inrett med ett finrum, matrum, kök och sovrum o wc på botten plan. Övervåning fanns två sovrum belägna i var sin del av huset. En skiss (polisens) över huset bifogas som bilaga. Ingen brandvarnare fanns. En handbrandsläckare fanns men användes aldrig. Mycket stor oordning utanför huset. I det befintliga uthuset var stor oordning.

HÄNDELSEN

Larmet inkommer kl.04:47 till räddningstjänsten. Och då befinner sig RL i Z-stad och har precis avslutat ett annat larm. Z-stad tillhör Y-stads kommun. RL är placerad i Y-stad.

RL. XXX berättar. Vid framkomst så är villan övertänd och det brinner genom taket. Två personer en man och ett barn har räddat sig själva, mannen genom sovrumsfönster nedervån och barnet från sovrummet på övervån. en tredje person befaras vara kvar i huset, en kvinna. De två personer som är ute sitter i en snöröjningsbil eftersom det snöar kraftigt. Mannen har sår på underarmen sedan han slagit sönder fönster. Plåstras om av räddtj. Pojken är oskadd. När styrkan från Y-stad och deltid Z-stad anländer så är det inriktningen utvändigt släckning som gäller, på grund av att villan är övertänd. Första åtgärd blir att skydda ett intilliggande uthus. Så inget försök att leta efter kvinnan gjordes. Man räddar två hundar som finns i det uthus som man skyddar.

Vid kl. 07.30 avbröts släckningen och då hade i stort sett hela huset brunnit ner, bägge gavlarna står kvar, och delar av övervåning på västra sidan. Eftersläckning pågick hela den nästkommande dag. Efter förhör med polisen så har mannen och barnet berättat hur de tagit sig ut. Barnet hade vaknat och gått ner från övervåningen men mötts av rök när han öppnar dörren till köket. Han vänder då och går upp igen, öppnar sitt fönster på gaveln (östra sidan) och då ropar mannen att han skall hoppa ut. Han har då redan tagit sig ut genom sitt sovrumsfönster genom att slå sönder glaset. Efter att båda tagit sig ut så slår mannen ut sovrumsfönster på gaveln (östra sidan) och klättrar in för att försöka få tag på kvinnan men lyckas inte hitta henne. Pojken blir tillsagd att larma, han springer längs länsväg 206 tills han möter snöröjnings bilen, och det är chauffören som larmar.

UNDERSÖKNINGEN

Inleds nästkommande dag kl.10:20. Efter berättelse och förhör så skall sovrummet ligga i östra delen. Allt är så förstört att vi har svårt att bestämma oss för var skall börja. Det blir en rundvandring först. Endast gavlar och väggen på baksidan står kvar plus några takstolar och golvbjälklag till övervåningen på västra delen. Och ser man huset från framsidan (norr) så syns det som ett stort brand V, med gavlarna kvar. Det som brunnit har rasat in i huset så vi tar hjälp av en maskin som kan lyfta bort de stora delarna från sovrumsdelen och plocka bort skorstenspipan. Medan vi väntar på att maskin skall komma så börjar vi frilägga finrummet. Vi finner en innebränd katt.

Utbyggnaden är totalt borta, t.o.m. delar av syllan. Vi finner rester av TV, högtalare, el-radiatorer. När maskinen var färdig med sitt arbete så kunde vi börja att gräva för hand. Vi började i sovrummet. Och mycket snart upptäcktes kroppen som låg placerad diagonalt i sängen, (se skiss) Vi avbröt för dagen.

Dag 2. kl. 11:00. Vi fortsatte att leta efter orsak men kunde inte finna något att ta på. Det vi kan konstatera är att de största brandskadorna finns i utbyggnaden. Prover skickades in till SKL, för att spåra brännbar vätska. Svaret från SKL visar att proverna inte innehåller brännbar vätska. Orsaken till branden kan vi inte finna.

Vår teori är att branden börjat i utbyggnaden och byggt upp så mycket energi med heta brandgaser i större delen av nedervåningen att det blir en övertändning så fönster går sönder i utbyggnaden eller att när mannen slår sönder sitt sovrumsfönster så får branden ett häftigt förlopp och övertändning sker till hela huset. Och tittar man på huset så är det som ett brand V från centrum och ut mot gavlarna.

SLUTSATSER

Brandorsaken kan vi inte fastställa på grund av brandens omfattning. Att branden startat i utbyggnaden råder ingen tvivel om, dels beroende på brandbilden från de omfattande brandskadorna och vittnesuppgifter.

SPRIDNINGSRISK

Stor spridningsrisk till uthus.

ERFARENHETER

Utgången av den här branden blev tragisk beroende på att det inte fanns någon brandvarnare i huset. Den hade kunnat ge en tidig varning.