

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i tvättinrättningen X.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Tisdagen den xx-xx-xx, kl 03.38, inkom automatiskt brandlarm till räddningstjänsten i X-stad om en brand på tvättinrättningen X i X-stad. Tre bilar utgick från X-stadsstationen. Vid räddningstjänstens framkomst kl 03.46, var lokalen rökfylld och rökdykare gick in för att lokalisera branden. När rökdykarna var inne upptäckte dom att sprinkler nr 2 hade utlösts, (kl 03.44) och släckt branden. Lokalerna ventilerades med befintliga brandgasventilationen.

UNDERSÖKNING

Den primära branden har varit i packningsavdelningen i en säck med tvättade golvmoppar som var placerade i en vagn. När man skall använda mopparna för städning så sprayar man dem med rapsolja för att binda dammet. Vid tvättning av mopparna så försvinner inte all olja från dem, utan där finns rester kvar. Sedan packades dessa i en säck och man fick en självantändning. Strax intill fanns en liknande vagn med lakan och örngott som antändes. Sprinkler nr 2 släckte branden i båda vagnarna. Sprinkler löstes ut kl 03.44.

BRANDORSAK

Självantändning pga oljerester i mopparna.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.