

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i madrass

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg, räddningstjänsten, genom intervju med insatsledare NN.

HÄNDELSEN

Lägenhetsinnehavaren har knölat in en madrass i en garderob som har varit full med saker så att madrassen har haft direkt kontakt med lampan i taket, en vanlig glödlampa utan skydd. Sedan har innehavaren varit i köket då det började lukta rök i lägenheten. Röklukten lokaliserades till garderoben. Lägenhetsinnehavaren agerade på ett bra sätt. Han stängde dörren till garderoben och larmade 112. Stort larm dras på huvudstation. Vid framkomsten går rökdykare in och släcker av madrassen med lite vatten sedan tas madrassen ut i det fria.

SLUTSATS

En brand som startat på grund av att madrassen har haft direkt kontakt med lampan i taket. Innehavaren agerade på rätt sätt så att branden ej fick fäste i övriga lägenheten och skadorna minimerades.

ERFARENHETER

Som tur var lämnade inte lägenhetsinnehavaren lägenheten utan upptäckte branden i tid. Brandvarnare saknades i lägenheten om den hade varit tom har branden troligen inte upptäckts förrän hela lägenheten varit i brand.