

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Villabrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Den xx-xx-xx av NN, kriminaltekniker och Tommy Broholm, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Enfamiljsvilla, byggd i mitten på 60-talet. Enplansvilla med inredd (2 rum) vind och källare. Utvändigt klädd med tegel. Villan hade vid tillfället bytt ägare, den nya ägaren höll på att flytta in, hade hunnit få in ett piano, några stolar, samt ett antal flyttkartonger och plastbackar, företrädesvis i köket.

HÄNDELSEN

Den nya ägaren hade varit i villan med lite grejor cirka en timme före upptäckt, hade sedan gått till banken för att skriva de sista papperen på köpet. Branden upptäcks av förbipasserande. Vid räddningstjänstens framkomst brinner det i köket, medan övriga fastigheten, förutom källaren, är rökfylld. Branden har också spridit sig via köksfönster upp i takfot och vind. Rökdykare släcker branden i kök och vind. Brandskadorna begränsas till nämnda utrymmen, medan fastigheten i övrigt får omfattande rökskador, trots att brandbelastningen är låg.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen koncentrerades till köket där den troliga primärbranden varit. Intresset föll på en nedsmält plastback på spisen. Vid närmare undersökning visade det sig att ett av vreden på spisen stod på full effekt, samtidigt var den plattan fri från sot på undersidan, vilket tyder på att den varit varm när branden startat och sotet inte fastnat. Det troliga scenariot är att, när kvinnan burit in plastbacken, har hon råkat stöta till vredet till spisen och därefter ställt backen på densamma, lämnat fastigheten och branden har fått möjlighet att utvecklas.

ERFARENHETER

Det hela slutade lyckligt, kvinnan och hennes tre små barn fick bo kvar i sin lägenhet. Huset räddades och renoverades, idag bor familjen i sin nyrenoverade villa och är mycket försiktiga med vad som sätts på spisen.