

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villa den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

Söndag den kl 02.39 inkom larm till räddningstjänsten om en villabrand. Tre bilar utgick från heltidstationen och två bilar från deltidsavdelningen. Vid deltidsavdelningens framkomst kl 03: 02 brann det i en kombinerad tvättstuga badrum, rökdykargrupp släckte branden.

PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är en äldre friliggande 1½-plansvilla i trä som har renoverats i olika omgångar.

UNDERSÖKNINGEN

Vid halv tre tiden på söndagsnatten vaknade trebarnsmamman av att brandvarnaren tjöt på bottenvåningen, hon fick upp barnen och sprang ner för trappan ut till det fria när hon passerade förbi tvättstugan såg hon hur det brann i tvättmaskinen. När hon hade kommit ut ringde hon 112. Vid tillfället sov dom två minsta barnen hos mamman. Mamman hade tvättat under kvällen. Tvättutrymmet var avdelat med en skiljevägg, tvättmaskinen stod i det inre utrymmet. Branden hade spridigt sig ut till det andra utrymmet och sen fortsatt ut mot hallen och köket. I taket ovanför tvättmaskinen fanns en frånluftventil av plast som var förbunden med en slang ut till det fria då plastventilen hade brunnit av spred sig branden till ett kryputrymme på ovanplan.

BRANDORSAK

Branden har startat i tvättmaskinen.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan fastighet förelåg inte.

ÖVRIGT

Insatsen fungerade bra förutom att det blev en viss fördröjning under insatsen då man fick en bristfällig adress på grund av att det finns två snarlika namn i deltidsavdelningens släckområde. Räddningsledaren uppskattar fördröjningen till 4 minuter. För brandens och släckinsatsens utgång hade det ingen större betydelse. Man hade en stor hjälp av värmekameran att hitta en mindre glödbrand i bjälklaget i köket. Mamman och barnen fördes till sjukhuset med lindriga rökskador samt chock. Brandvarnare räddade deras liv.