

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i lägenhet 2 rum & kök på 4 våning. Den xx-xx-xx kl 17.15.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Roger Johansson, räddningstjänsten. NN, krim.tekniker.

## **OBJEKTET**

Hyreshus byggt i slutet av 50-talet uppfört i betong och fasad av tegel. Huset är byggt i vinkel och har 3 uppgångar. I det aktuella trapphuset finns 12 lägenheter.

## **HÄNDELSEN**

Granne upptäckte rök från balkongdörr och larmade brandkåren som var på plats efter ca 4 minuter. Lägenhetsdörren fick brytas upp och väl inne i lgh konstaterades att ingen var hemma och branden släcktes snabbt i vardagsrummet. Brandskadorna begränsades till en vägg i vardagsrummet men övriga rum fick rökskador

## **UNDERSÖKNINGEN**

Brand har uppstått i någon av sidorna om fönster, spridit sig upp i gardinen och vidare över fönster till motsatta sidan där gardinlängden bränts av och hamnat på golvet. Det går inte med säkerhet att fastställa vilken sida om fönstret branden börjat då brandskadorna är ganska lika på båda sidor men kraftigare på den högra där även en kartong med böcker varit placerad på golvet invid gardin. En lampa som står i fönstret på vänstra sidan skickades till SKL för undersökning ( se bif. Sakkunnigutlåtande ) då inte lampan / sladden tros ha orsakat branden kan ingen orsak fastställas.