

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i ungdomens hus. Bistå polisen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och NN och XX, polisens utredare.

OBJEKTET

En tvåvåningsbyggnad med vind, stomme av trä, yttre beklädnad av liggande träpanel, takbeklädnad bestående av plåt. På nedre plan fanns före detta ungdomens hus lokaler, på övreplan hade bl.a. modellklubb, vävstolsförening, replokal sina utrymmen.

HÄNDELSEN

Larm till räddningstjänsten om brand rökutveckling ungdomens hus inkom kl. 01:37. Framme kl. 01:41. Är en privatperson som larmat i samband med att han åker förbi. Han möter upp vid platsen. Ingen människa kommer till skada i branden. I övrigt hänvisar jag till insatsrapporten.

UNDERSÖKNINGEN

Gjordes samma dag som branden med början kl. 10:30. Eftersom jag var med på insatsen så kan vi snart konstatera var branden har startat och det är utvändigt byggnaden i en platsopkärl som innehållit bl.a. däck som man lägger runt pilåner vid vägarbeten tre st till antalet. Branden har sedan spridit sig längs husväggen upp till takfoten och in på vinden. Branden släcks inte förrän delar av övervåning har brandhärjats. Vi kan inte finna vad som kan ha startat branden, om det är oaktsamhet med någon cigarett eller bevis för att den är anlagd. Vi kan inte finna några naturliga orsaker till branden, vilket kan tala för oaktsamhet eller att den är anlagd.

SPRIDNINGSRISK

Var till hela byggnaden.