

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i gillestuga i villa i stad X. Larmet inkom torsdagen XX-XX-XX. 17:45.

## UTFÖRD AV

Brandinspektör Jan Nordin var på platsen dagen efter branden, kl. 12:30. Där var då polistekniker med en kollega, samt brandingenjör NN från X-stad.

## OBJEKTET

Ordinär villa, ett plan med källare, mexitegel, vedeldad panna. Brandvarnare i trappan till källaren och i taket i hallen. Handbrandsläckare fanns i källaren vid pannrummet.

## HÄNDELSE

Frun i huset är hemma med två pojkar, 5 år respektive 7 månader, när en brandvarnare går igång. Hon tittar ner i källaren och ser rök, tar med sig pojkarna ut. När ytterdörren öppnas kommer det kraftigt med rök från källaren. Väl ute ringer hon 112 på den bärbara telefonen hon tagit med. Två släckbilar, ett höjdfordon och en befälsbil är på plats 11 min. efter larmet.

Insatsledaren berättar senare för mig det som även står i rapporten, att det inte var mycket släckningsarbete för rökdykarna. Uppskattad vattenmängd 100 l!

## UNDERSÖKNING

Vid mitt besök intervjuade jag pappa om händelsen, och familjens vanor i övrigt. Man hade mycket värmeljus för att ha det mysigt, men femårige ZZ fick aldrig tända de ljus som fanns. Pappan, som är skyddsombud på sitt arbete, hade två veckor före branden haft säkerhetsövning med ZZ. Om man tände ljus i gillestugan, brukade man lägga tändaren på bordet, för att sedan när man släckte och gick därifrån, lägga tändaren på avsedd plats i pannrummet. Tändaren låg i pannrummet vid besöket. Sot ovanpå, men ej under. På TV:n hade man haft en adventsljusstake med fyra ljus. Gammal plåtljusstake, som man hade haft mossa och pynt i. Av ljushållarna var en lös, och de andra lyckades vi inte vicka loss. TV:n tre år gammal, förmodligen av märket X, nu nedsmält, hade ljusstaken i resterna. Tre ljus återfanns framför där TV:n stått på en kista, det fjärde kunde vi ej lokalisera.

Ett stort akvarium, 500 l, hade rämnat, men det fanns inga vattenpölar på golvet. Jag ringde upp pappa några dagar ett par månader senare för att fråga hur det gått med arbetet efter branden, och ställde också fler frågor. Familjen hade fått flytta in i huset under helgen. Nedanstående är vad jag fick mig berättat.

Dagen för branden hade ZZ varit sist i gillestugan. C:a kl. 11:45 ropade mamman på honom att han skulle stänga av TV:n och komma upp. Efter kyrkans barntimmar var man i huset mellan 13.30 till 15.30, utan att märka något konstigt, ingen hade varit i källaren. Strax före larmet är man tillbaka i huset, samtliga i sovrummet, när brandvarnaren startar. Ingen dörr till gillestugan eller trappan till källarvåningen. Adventsljuset hade tänts första advent och flera ggr efter det, troligen nedbrunnet till mellan en tredjedel och hälften., enligt pappan. Han hade frågat frun, och ljusstaken hade lagats innan de flyttade ihop, dvs. mer än tio år tidigare, och förmodligen limmats. Kvittot på TV:n hade hittats, och det var en drygt tre år gammal 28-tums märke X (identifierat märke) stereo text TV.

## SPRIDNINGSRISK

Utan släckinsats hade branden tagit fart igen, och spridit sig till resten av huset.

**SLUTSATSER**

Branden har startat i TV:n. Brandorsak okänd.

**ERFARENHETER**

Saneringsarbete kan ta lång tid. Händelser sitter kvar länge hos de inblandade, medan omgivningen snart förlorar intresset. Förslaget är att än tydligare informera om riskerna med elektrisk apparatur, och rekommendera utdragning av kontakter, alternativt bryta strömmen på vägen till apparaturen.