

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i soptunna i ett källarplan

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg, räddningstjänsten, och kriminaltekniker NN.

HÄNDELSEN

Personer upptäcker att det ryker från ett källarplan på X-gatan och larmar 112. Stort larm dras på huvudstation och bilarna 201, 202, 203 och 208 med insatsledaren åker mot adressen. Vid framkomsten rycker det ur en garageport och rökdykare skickas in. Alla lokaler i källarplanet är kraftigt rökfyllda men rökdykarna kan inte finna någon brand. Efter en stund upptäcker dom att en soptunna har brunnit upp med dess innehåll men branden har självslocknat det har även kolat lite i en vägg. Väggen söks av med en värmekamera men man kan inte hitta någon pågående glödbrand. Hela källarplanet ventileras med fläkt, alla lokaler i källarvåningen har rök och sotskador.

UNDERSÖKNINGEN

Se polisens rapport.

SLUTSATS

Hade sopkärlet varit av plåt med lock hade skadorna minimerats.
Eller att trasorna med träolja hade eldats upp av användaren.

ERFARENHETER

Ännu en gång har linoljeindränkta trasor orsakat en brand kanske på grund av att varningstexten på träoljeburken varit för dålig.