

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Polisen begär bistånd med utredning av villabrand (fritidshus).

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och från polisen tekniska rotel NN och XX.

## **OBJEKTET**

En vill uppförd i 1 ½ plan med utbyggnad i norr och söder i enplan. Stomme och bjälklag i trä. Yttre beklädnad bestående av ribbpanel och tak bestående av tegelpannor 1 ½ plans byggnaden utbyggnaderna har tak av plåt.

## **HÄNDELSEN**

Larm inkom till räddningstjänsten den xx-xx-xx kl. 07:17. Ingen människa kom till skada. I övrigt hänvisar jag till insatsrapporten.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Inleddes den yy-yy-yy kl. 13:00 med en okulär besiktning runt byggnaden. Den är kraftigt brandskadad i 1 ½ plan delen och utbyggnaden i söder. Finns genombränningar i innertak till övervåning och yttertak i den södra delen. Inne i villan så har kök och sovrum de största brandskadorna. Genombränning i golv och tak. Även timmerreglar under golv har kolningsskador. Övrigt i huset är det stora sot och värme skador. Utvändigt västra gaveln syns kolningsskador där har även en hammock stått. Huset är så pass skadat att det inte går att fastställa i vilken del eller den primära start platsen för branden.

Efter intervjuer som polisen gjort så har det skett inbrott i bod tillhörande objektet, där bensindunkar försvunna, även grannar har haft påhälsning av tjuvar där bensindunkar tagits. Under senare delen av släckningsarbetet finner också ett antal bensindunkar i närområdet för villan, de är tomma. Prover tas för att utröna om det finns någon brandfarlig vätska inblandat. Får inga positiva svar från SKL.

## **SLUTSATSER**

Brandorsaken går ej att fastställa men omständigheter talar för att den är anlagd, då med bensin.