



VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRBUND

Räddningstjänsten Station Köping
Tomas Fransson Avdelningschef
0221-67 01 11, 073-699 51 20
tomas.fransson@vmkfb.se

OLYCKSORSAKSUTREDNING

1 (6)

Datum
2014-10-24

Dnr: 2014:57:4

Brand i Byggnad



Tomas Fransson _____

Datum
2014-10-24

2014-10-24 Brand i Byggnad [REDACTED] Kungsör

Ärendenummer

SOS Alarm 12-2314734-2
VMKFB 201400658

Syftet med utredningen

Att undersöka insatsens genomförande och metoder och även samarbetet med Ambulans och Polis.

Uttdrag ur BBL AT fredag 25/10



Ett stort antal poliser skickades till villan utanför Köping.

Foto: Lennye Osbeck

Det första larmet till polisen på fredagseftermiddagen kom från en person som var orolig för en kvinna i huset, som ligger i [REDACTED] några kilometer från [REDACTED] i riktning mot Kungsör. När polispatrullen kom dit möttes de av en hotfull, beväpnad man och kallade då på förstärkning. Mannen kom sedan ut på en balkong med ett vapen, enligt en vittnesuppgift en pistol, och öppnade eld mot poliserna, som sköt tillbaka. Ingen polis träffades, och det är oklart om polisens eldgivning träffade mannen.

”- Vi kan inte säga något om det i det här läget, säger polisens pressinformatör Victoria Holmgren.”

När skottlossningen inträffade hade det av ännu oklar anledning redan börjat brinna i huset. Räddningstjänsten larmades, men kunde inte börja släckningsarbetet innan polisen säkrat området. Under släckningen i övervåningen på villan påträffades sedan två döda människor. En av dem är identifierad som en 55-årig kvinna. Den andre är med all sannolikhet den beväpnade mannen. Han är dock ännu inte slutgiltigt identifierad, enligt polisen på grund av att kroppen är svårt brännskadad.

Kropparna har förts till rättsmedicinska enheten i Uppsala för obduktion, där dödsorsakerna ska fastställas. Utöver den informationen vill polisen i nuläget inte svara på ytterligare frågor om vad man tror hänt i och omkring huset.

”- Utredningen får visa det exakta händelseförloppet, men just nu går vi inte in på fler detaljer, säger Victoria Holmgren.”

Datum
2014-10-24

Sammanfattning och konsekvenser av branden

Fredag 24/10 inkommer larm om villabrand i [redacted] på väg 250 mellan Köping och Kungsör.


Larmet kommer via Polisen som meddelar att platsen för branden även är en brottsplats vilket medför att vi inte får tillträde till brandplatsen innan den är säkrad.

Två personer och en hund hittas avlidna i villan och plockas ut av räddningstjänsten.

Branden släcks sedan och ansvaret för efterbevakningen lämnas över till Polisen.

Objektet


Villa i 1,5 plan



Datum
2014-10-24

Platsbeskrivning

vid väg 250 mellan Köping och Kungsör



Brandens upptäckt

Branden upptäcktes av poliser på plats

Brandorsak

Anlagd brand i samband med annat brott

Insatsens genomförande

Fredag 24/10 inkommer larm om villabrand i [redacted] på väg 250 mellan Köping och Kungsör. Larmet kommer via SOS Alarm från Polisen och på väg ut till brandplatsen får vi besked om att brandplatsen inte är säkrad och brytpunkt blir vid korsningen V 250 och V 572 vid [redacted] i väntan på klartecken från Polisen.

Några minuter senare får vi klartecken att åka fram och vid framkomst har vi en fullt utvecklad brand på övervåningen i villan. Vi tar kontakt med polisen på plats och får veta att två personer och en hund befunnit sig i villan, och att mannen som tidigare hotat polisen med en pistol troligtvis tagit sitt liv på balkongen på övervåningen. Vi gör då klart för att söka efter en kvinna och en hund. I samband med slangutläggningen smäller det 3-4 skott igen, poliser och brandmän söker sig i skydd, men troligtvis så berodde nog smällarna pga. Ammunition som påverkats av branden.

Förstärkning från Arboga rekvireras till platsen och senare även från Kungsör.

Rökdykare genomsöker nedervåningen utan att hitta någon, övervåningen är övertänd vilket omöjliggör genomsök där. När branden senare dämpas något kan rökdykarna gå upp och hittar då en avliden person som bärs ut. Ytterligare en avliden person plockas efter det ner från balkongen via stege.

Datum
2014-10-24

I ett tidigt skede så används PPV fläkt för att säkra nedervåningen då det var hål i fönstren på båda gavlarna på övervåningen. Vatten lades på båda gavlarna utifrån för att dämpa branden och lågorna som slog ut.

Efter samråd mellan RCB och PIC beslutas att försöka släcka branden för att underlätta för Polisen tekniker att göra en vettig utredning. Efter en stund lyckas räddningstjänsten att dämpa ner och så småningom även att släcka branden. När övervåningen till slut är släckt och ventilerad, hittar vi även hunden som finns i samma rum där vi hittade kvinnan.

Vattenförsörjningen sker med tankbilar från Köping och Arboga och även från Bas 4 Kungsör.

Totalt så används 2 släckbilar och två tankbilar samt 15 brandmän i släckarbetet



Datum

2014-10-24

<u>Samtal 112</u>	<u>Tid</u>	<u>Tid efter inkommande</u>
Inkom	15,11,23	
Besvarat	15,11,25	00,00,04
Förlarm	15,12,13	00,00,46
Förstärkningslarm Arboga	15,17,00	00,05,37
Passningslarm Kungsör	15,34,00	00,23,37
<u>Tid från 112 samtal till första larm</u>		00,00,46

<u>Resurser VMKF</u>	<u>Framme</u>
2-24-2040 Tank Köping	15,20,07
2-24-2010 Bas 1 Köping	15,20,02
2-24-2080 Insatsledare	15,19,57
2-24-2180 RCB	
2-24-2340 Tank Arboga	
2-24-2310 Bas 1 Arboga	
2-24-2510 Bas 4 Kungsör	

<u>Larmade enheter övrigt</u>	<u>Insatta enheter övrigt</u>
Polis - 12 fordon varav 8 på plats vid branden och övriga med kringuppgifter	
Ambulans	3 Bilar

Beredskap under insats

2-24-2510 Bas 4 Kungsör	4 man
2-24-2550 Skärsläckare Kungsör	1 man

Sammanfattning och slutsats

- Ovanlig situation med en olycksplats som inte var säkrad polisiärt vilket medförde en viss fördröjning innan släckningsarbetet kunde påbörjas. Informationen om detta fungerade mycket bra tack vare Rakel och RAPS kanalen som alla enheter på väg fram hade tillgång till.
- Under inledningsfasen av släckningsarbetet så hörde 4 skarpa smällar inifrån fastigheten vilket troligen kom från ammunition i vapnet som fanns i branden. Vilken risk detta innebar för insatspersonalen är oklart.
- Händelsen började som ett polisärende som senare övergick till att även innefatta räddningstjänst. Samarbetet mellan räddning och polis fungerade mycket bra och det var aldrig några oklarheter om ansvarsfördelningen.
- Landstinget medverkade med flera ambulanser och ledningsfunktionen var även där tydlig. Flera ambulanser kunde avvecklas ganska snart medan en lämnas kvar för personalens säkerhet.
- Övertagandet av räddningsledarskapet kunde ha varit tydligare och fördelningen av arbetsuppgifter på brandplatsen likaså.