





## Syfte

Vid en brand 2020-12-28 i en bostadslägenhet på [REDACTED], Linköpings kommun, skadades en person som befann sig i lägenheten. Mycket talar för att personen i fråga har varit särskilt riskutsatt för brand och händelsen utreds därför närmare (med hänvisning till 3 kap 10 § Lagen om skydd mot olyckor).

Utredningens syfte är att övergripande redogöra för händelseförloppet (under och efter branden) samt belysa de faktorer och omständigheter som bedöms vara signifikanta i fråga om personens utsatthet och övriga situation vid tillfället för branden. Dessa faktorer och omständigheter redogörs för under rubriken "Bakgrund".

Utredningen ger inga förslag på åtgärder men kan utgöra underlag för vidare arbete med att upptäcka och stärka skyddet för personer i liknande situationer och innan brand inträffar.

Redovisade uppgifter och iakttagelser har inhämtats vid platsundersökning den 2020-12-28 samt genom interjuver med grannar, [REDACTED] förvaltare samt den drabbade. Uppgifter har även inhämtats från räddningstjänstens händelserapport och SOS-logg samt genom sökning på publika internetsidor (hitta.se, mrkoll.se).

## Beskrivning av objektet

Byggnaden där branden inträffade är uppförd 1946 och förvaltas av [REDACTED]. Byggnaden ägs av en bostadsrättsförening om totalt 48 lägenheter fördelat på 7 trappuppgångar.

Branden inträffade i en lägenhet, 1 rok, på 26 m<sup>2</sup>, på plan 2 av 3. På respektive plan i den aktuella trappuppgången finns 3 lägenheter. Trapphuset är utformat utan hiss. Dörrar till bostadslägenheterna är äldre trädörrar med bedömt brandmotstånd B30. Brandvarnare finns monterat högst upp i trapphuset men saknades i den branddrabbade lägenheten. I den branddrabbade lägenheten bodde en man född [REDACTED] och levde ensam. Mannen har varit skriven på adressen i 44 år.

## Händelsen

Den drabbade mannen upptäcker att det brinner i hans säng och lyckas ta sig ut till trapphuset. Han varnar sin närmsta granne som i sin tur larmar SOS kl. 23:25. Grannen varnar övriga i trappuppgången och utrymmer fastigheten.

Räddningstjänsten är framme på den aktuella adressen kl. 23:33 samtidigt som ambulans och polis anländer. De möts av de boende som står utanför fastigheten bekräftar att det brinner på våning 2. Brandvarnaren ljuder i trapphuset. Ljus rök i trapphuset och förhållandevis god sikt. Räddningstjänsten får snabbt kontroll på branden då den begränsat sig till sängen. Ventilation av den drabbade lägenheten samt trapphus via fönster på plan 2 och 3.

Ambulanspersonal tar hand om den drabbade mannen som av transporteras till sjukhus. Han har fått brännskador på en arm och en hand.



## Räddningstjänsten Östra Götaland

Vid kontroll av den brandutsatta lägenheten visar det sig att den är full av skräp, burkar och annan bråte. Ett flertal cigarettfimpar hittas i lägenheten och trolig orsak till händelsen bedöms vara sängrökning vilket också bekräftas av den drabbade mannen vid ett senare samtal. En kontroll av övriga lägenheter och vind sker och man inte kan finna någon nämnvärd rökspridning.

Fastighetsjouren Ocab anländer till platsen och får information om händelsen samt informeras om behovet av bevakning och sanering. Räddningstjänst avslutas kl.00:49 – Branden är släckt och rök ventilerad.

Efter en vis tids sjukhusvistelse flyttar mannen in på ett stödboende för personer med beroendeproblematik. Vid samtal med mannen berättar han att han har en syster som han inte har någon kontakt med eller ens vet om hon lever. Han hade inte någon hemförsäkring för den aktuella lägenheten och har efter branden blivit vräkt av bostadsrättsföreningen.

Enligt ordförande i föreningen hjälper de mannen med sanering, återställning samt försäljning av lägenheten mot en skäligen kostnad. Styrelsen har inte gjort någon orosanmälan till social och omsorgsförvaltningen.

## Bakgrund

Vid samtal med grannar och [REDACTED] förvaltare framkommer det att mannen är en ensamvarg och undviker kontakt med andra. De har under en längre tid uppmärksammat att det kommer en odör/ lukt från mannans lägenhet. Han har erbjudits hjälp av föreningen men valt att tacka nej.

Vid samtal med mannen kommer det fram att han har haft kontakt med kommunen men att de inte riktigt står på god fot med varandra.

Den 11 april 2014 var det en liknande händelse i mannans lägenhet som orsakades av en brand i köket och att någon direkt orsak inte går att finna. Spisen och ugnen var avstängda. Vid detta tillfälle fanns en fungerande brandvarnare som troligen förhindrade en totalskada. Det ska enligt uppgift varit fullt av skräp, burkar och annan bråte precis som nu men fick då lägenheten sanerad och återställd.



Räddningstjänsten  
Östra Götaland

Sidan

4 av 8

## Bilder från insatsen 2020-12-28



*Bild från entrédörr.*

Räddningstjänsten Östra Götaland  
Albrektsvägen 150  
602 39 Norrköping

Växel 010-480 40 00  
E-post [info@rtog.se](mailto:info@rtog.se)  
[www.rtog.se](http://www.rtog.se)

Organisationsnummer 222000-2758



Räddningstjänsten  
Östra Götaland

Sidan

5 av 8



*Bild över rummet.*



*Bild över sängen.*

Räddningstjänsten Östra Götaland  
Albrektsvägen 150  
602 39 Norrköping

Växel 010-480 40 00  
E-post [info@rtog.se](mailto:info@rtog.se)  
[www.rtog.se](http://www.rtog.se)

Organisationsnummer 222000-2758



Räddningstjänsten  
Östra Götaland

Sidan

6 av 8



*Bild över kök/ kokvrå.*

Räddningstjänsten Östra Götaland  
Albrektsvägen 150  
602 39 Norrköping

Växel 010-480 40 00  
E-post [info@rtog.se](mailto:info@rtog.se)  
[www.rtog.se](http://www.rtog.se)

Organisationsnummer 222000-2758




Räddningstjänsten  
Östra Götaland

Bilder från branden 2014-04-11



*Bild över kök/ kokvrå*



*Bild över dörr till kök.*




Räddningstjänsten  
Östra Götaland

Sidan

8 av 8



*Bild över rummet.*



*Bild över sovplats.*

Räddningstjänsten Östra Götaland  
Albrektsvägen 150  
602 39 Norrköping

Växel 010-480 40 00  
E-post [info@rtog.se](mailto:info@rtog.se)  
[www.rtog.se](http://www.rtog.se)

Organisationsnummer 222000-2758